



EXPEDIENTE No. _____

HOJA 1 DE 1

REPORTE DE VERIFICACIÓN

DÍA 8 MES SEP DE AÑO 2014

DENUNCIADO: _____

() NEGOCIO Y/O TALLER, () CASA HABITACIÓN, () OTRO _____


DOMICILIO: PASEOS DE LA UNIVERSIDAD

COLONIA: RIVERAS DE SACRAMENTO

MOTIVO DE LA DENUNCIA: VENTANA EN COLINDANCIA CON

Siendo las 9:45 hrs., se procede a realizar la visita de verificación, encontrando lo siguiente:

SE OBSERVA CLARO Y VENTANA
CONSTRUIDA EN PARTE POSTE-
RIOR DEL PREDIO DENUNCIADO
EN DONDE EN SU MOMENTO SE INS-
TALO' UN CARTÓN PARA IMPEDIR
Y/O OCULTAR DICHA VENTANA. VECI-
NA DEL SECTOR MANIFESTO' QUE
EN DIAS PASADOS CON LAS TORMEN-
TAS DE AGUA AUNADO AL AERONAZO
TUMBO DICHA LAMINA DEJANDO AL
DESGUBIERTO LA VENTANA.
CONSE SEÑALAR QUE DESDE EL INTE-
RIOR NO SE OBSERVA HACIA EL EX-
TERIOR DEL PREDIO. SE ANEXA
FOTOS - SRA. CONTACTADA: CAROLINA
DURAN


INSPECTOR

