

Fecha:

No.

033

LIBRO N.º 2 : DE LA BITÁCORA DE OBRA DE LA CASA CARTEDA - PERIF DE LA JUNTADA

NOTA N.º 103, 02 equibos 2017

- PAMPA DE SAUDA : SE CONTINUAN TRABAJOS DE CARRECCION DE PANELES Y CUBO DE DUNA DE DISPARANTE.
- SE COCOC' CARPETA ASFALTICA 8"cms T.m.a. 3/4" EN AMPULACION 4 to CAROL EN PERIF. DUN - NORTE
- SE CONTINUAN TRABAJOS DE PAMPAS, SONDAS Y FONDO, PERUB SAND BASTES EN UNAS METRICAS CASPO 3-4.

[Signature]

NOTA N.º 104

04 equibos 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE CARRECCION DE LAMINA P/ METRADA EN CUADRO P/ N.º 7 - E-8.
- PAMPA DE SAUDA: SE CONTINUAN TRABAJOS DE CARRECCION DE PANELES P/ MURO N.º 1, Y SE REARMA Y MATERIA CUBIENDO SUBSANSANTE
- CUBIENDO, PAMPAS Y CUBO DIAPHRAGMAS CUBIENDO (S-6) Y CONCRETO FIC-280 kg/cm²
- SE COCOC' LOS TENSORES EN DIAPHRAGMAS
- SE CONTINUAN LA FABRICACION DE UNAS METALICA

[Signature]

NOTA N.º 105

06 equibos 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE PAMPAS P/ 4 to CARRIL EN CARRECCION CARRIL PERIF. LINDO NORTE
- P. SAUDA: SE CONTINUA COLOCACION DE PANELES Y FORMACION TERRAPLEN P/ MURO N.º 1
- LOSA TRAMPO 7-8: SE TRABAJA EN LA CARRECCION DE ACTO DE DEFECTO.
- SE CONTINUAN TRABAJOS UNAS METRICAS
- SE CUBIENDO POR PARTE DEL SUD DREIFER TONO DE COLOR DE LA PINTURA DE ACERADO DE LA UGA METALICA), SE INICIO EL PINTADO
- SE PROGRAMA P/ LA PROXIMA SEMANA UNOS UNOS UGA CUADRO 2-3.

[Signature]

[Signature]

Fecha:

No.

034

NOTA N. 106

09 de julio de 2017

- Se trabaja en la conexión mecánica de vias def. estado 2.3
- Se trabaja en coordinación con la CFT y LIBERAR CRUCES EXISTENTES DE MEDIA TENSION
- P/ poder colocar las curvas p/montaje
- Se trabaja en una única etapa provisional de MEDIA TENSION PLACIAL LAS LINEAS (P.D. DEPENDENCIA), y se agilizan la CONTRATISTA PUEDE PUNTA VIZ P/NO INTERFERIR EN SERVICIO DE ENDESA A LA SUBIDA Y A LA MANTENENCIA (Ambas ubicadas en la lot del PANT, frente a la zona del montepi)

[Signature]

10 de julio de 2017

NOTA N. 107

- Se colocan APÓS PETRO EN MAZO N. 2 y MAZO N. 3.
- Se trabaja en una única etapa provisional P/ poder realizar montaje Vías N. 2 TRAMO 2-3
- LOGO SUPERIOR CARPETA PUN N. 7 - ESTE 8 - se termino de colocar acero de refuerzo y curvas y se procedo a realizar el colado con concreto f' = 280 kg/cm². (Pruebas).

[Signature]

11 de octubre de 2017

NOTA N. 108

- ESTADO 2-3: LOGO Se PUEDE EL MONTAJE DE LA VÍA N. 2, se colocó s/ las puestas en, se PUNTEARON y se SOPORTO s/ MADERA, tambien se le colocó PUNTA AL CENTRO P/ que no quie en una por la curvatura
- Se tiro' carpeta en las 2 TRAMOS
- De PUEDE ADEQUANTE A UN PUN N. 4

[Signature]

[Signature]

NOTA N. 109

12 octubre 2017

- Continúa suministro de PLATA a-So PARA LA FABRICACION DE UNA METALICA DE PARTO DE FUNDICION.

- Se continúa FASELITADO y MARCHO ACTO DE REFORZO PARA LA HOJA SUPERIOR TRAMO APOYO 6-7

- RANCHA DE SAIDA - Se continúan TRABAJOS DE CONSTRUCCION ME y LA FORMACION DE TERRA PLANO

- Se TRABAJA EN LA APLICACION DE SOLANILLAS EN PLANCHAS CUBA VIDA (1) TRAMO 2-3

- Se ORDENA AL CONTRATISTA QUE TODO EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ALTURA DEBEA CONTAR EN EL EQUIPO DE SEGURIDAD NORMAL MAS ALGUNOS DE SELE.



NOTA N. 110

13 octubre 2017

- Se TRANSFIERE AL PUE DE OBRA UNA N. 2 TRAMO 2-3 EN EL APOYO DE VIGAS, EN SUS 2 SECCIONES. PUELO PERMANE LA CONSTRUCCION MECANICA.

- Se ORDENA AL CONTRATISTA MANTENER EL SEMANALMENTE PRECINTADO EN BOTONS CONDUCIENTES - Se TRABAJA ARMADO VIGA SUPERIOR TRAMO 6-7



NOTA N. 111-

14 octubre 2017

- Hoy se REANUD EL TRABAJO DE LA VIGA SUPERIOR TRAMO 6-7 CON CONCRETO $f'_{c} = 280 \text{ kg/cm}^2$

- Se ENVIADO ESTIMACION y Se FINJO VIGAS Y BARRAS ESTIMACION N. 8 con MARCHO $\phi 3$, 300, 950, 56 MAS UNA




NOTA N. 112

16 octubre 2017

- Se continúan TRABAJOS DE FABRICACION DE UNA METALICA TRAMO 3-4. y Se TRABAJA EN LA CONSTRUCCION MECANICA DE LA VIGA N. 2

- TRAMO 2-3 (Seccion 1-2)
- Se EN FICHA AUN NO SE DEFINE EL PROYECTO ESTROFURAN DEL TRAMO #2-1





Fecha:

No

037

No. 117 21 Octubre 2017
 CLASE TRAMO PISO N. 5 - PISO N. 6. Se
 tratando la vacación de cambio y dicho de ref,
 Se reviso y se prohibio' a colar la losa
 Superior y suspecto Fil = 280 kg/cm²
 - Se continuaron trabajos de Fabricacion una
 Horta P/La Superestructura, se fabrican
 cu. principales p/ tramo una 2-3
 - Se prohibio a colocarse con unaidad
 P/La cubre de lpo. ppa del petifilico sentido
 Norte Sur, (pocas se prohiben en difs.
 medios de comunicacion), sera el prox
 dia 26 oct.)
 - Se continua diseno de las provisiones para
 instrucciones en etapas elevadas, con el
 fin. de anunciar desvas provisionales (solitudo
 por unaidad) al contratista para su
 Fabricacion, coordinacion y retiro cuando se
 le ordene (p.u. extraordinario), el cubre de
 los corriples cubrelos de pref. sera en
 los sus periodos
 - Del 27-29 octubre 17 (una No. 1) Tramo 3-4
 - Del 2-05 noviembre 17 (una No. 2) ✓
 Se fabrican los draftmanas adicionales
 controla solicitadas por el propietario
 (P.U. extraordinario).
 - Las lomas se colocan en las luminas y
 diseno cubrelos al contratista y en
 ambas sentidos (p.u. extraordinario)
 - El cubre de lomas publicas y ti detiendo
 de unaidad solicitada se colocan sebanan
 provisiones p/los cubre, el cual es de
 siguiente:
 - Sean dpc 3x122 utnuno 130 pzas
 - Baprems de pascio naranas - 80 pzas
 - Laminas de destico sado - 30 pzas
 Este sebanan, deban tstar colocndo y uso
 p/ las cubre de prox 27 oct. 17.
 (Los cubre cubreordinarios, pascio, p.u.
 extra, se solicito' al contratista.
 - Se pintan y deturan unas No. 14 2

Del Tramo 3-4 (que del

Perforo de la juventud).

Calli

Fecha:

No.

038

NOTA No 118

23 octubre 2017

- PARRA SAIDA: se continua colocación de Paneles y anclajes para muros N.E, se continua el relleno b' formación de terraplen en area de Muros
- se continuaron trabajos de fundación de vigas metálicas así como sandblasting, aplic. pintura anticorrosiva y la pintura especial acabado final.
- se trabaja en el detallado de elementos estructurales de concreto (Chicaco).

~~Cell~~

NOTA No 119

24 octubre 2017

- se con' acabat en base de los Apoyos terren de la PUA No 4, (Previa instalación de los Apoyos).

- se publica y notifica a los contratantes de la zona cercana a la lateral Norte Sur de cantera de Sur, el corte, para montar una de concreto masivo tipo 1-2
- se realizan trabajos de limpieza y cables centrales para de la juvenal
- se preparan zonas, suministro y se publica en todos centros perf. program.

~~Cell~~

NOTA No

120

25

octubre 2017

- se cerro lateral Norte Sur de cantera, (frente a la substa) al tráfico vehicular de coordinación con UTAID.
- Hoy se pensó el montaje de las b' traves de concreto hasta tipo V, perforadas, para el caso 1-2, previamente se colocaron los neoprenos, se trabajo todo el día y se brío al tráfico en la noche.
- se acera que se trabajan 8 pins de cuñas sobre los apoyos tetren, por modificaciones a las pendientes transversales

~~Cell~~

Fecha:

039

BOYA N.º 121

26 octubre 2017

- CUBO 1-2, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE TENSORES, CIMENTANDO Y BOMBEO DE DIFUSIONES, SE COLO LAMINA PL/ CIMENTA NUESTRO PL/ LOS SUPERIORES
- RANPA SALIDA: SE CONTINUA COLOCAR PUNTEROS PL/ MUESTRAS N.E. Y FORMACION DE TEPALPUELO.
- Se coloca nudo de refuerzo PL/ MUESTRAS PUNTERO EN CUBO 5-6.

- ESTA VISITAS LAS ZONAS DE AVISO PL/ DESUAS, PL/ COMO EL SUBALIMENTO SOLICITADO, PL/ CUBIERTA POR LA NOCHE EN COORDINACION EFECTIVIDAD.

BOYA N.º 122

27 octubre 2017

- SE INICIO TRABAJO DE LA VIGA METALICA N.º 2 DEL CUBO N.º 3-4, EN 2 SECCIONES,
- SE CUBO EL PERIF DE INJUNCIÓN A LA ALIQUIN DE LA VO DE LA CUBIERTA EN LAS 2 SECCIONES A LAS 4:00 AM, MANUELO Y N CUBIERTO.

- SE REALIZADO HOY MANUELOS PL/ EMPUJE LAS 2 SECCIONES DE LA VIGA, SE NOTO LA COEXISTENCIA APLICACION EN EL PISO (PLACAS, Y TORNEROS) DE PLUMAS Y PATINES, LAS 2 PLUMAS JUEGOS MANUELO EL CUBO N.º 3 DEL PERIF Y PATITE DE 5 R, PERO POR LAS TERNAS Y POR SEGUROS SE DECIDIO CUBIR AMBOS SECCIONES

- SE TRABAJO CUBIERTO DURANTE EL DIA Y SE TRABAJA JUAL DIFUNTE EN NOCHE PL/ EMPUJE MUESTRAS.

- EL TRAFICO ESTA CIRCULANDO POR LAS COTERRETES DE PERIF Y EN EL CRUCE Y CUBIERTA ES UN CUBO, MANUELO ESTA

PROYANDO, PERO ES NUESTRO EL TRAFICO

BOYA N.º 122

28 octubre 2017

- MUESTRAS VITAS BOT, CUBO 5-6: SE CONTINUA CON EL CUBO PERIF. MANUELOS EN CPO PPA, SE CONTINUA COLOCACION TORNEROS, APLICACION TORQUE Y BOMBEO DE OREJAS PL/ TRAJE
- SE INICIO MANUELOS PL/ MUESTRAS LA VIGA CUBIERTA
- SE TRABAJA DIA Y NOCHE CUBIERTO
- MANUELO SE REALIZA EL MUESTRAS

Fecha:

Nº

040

NOTA N.º 123

29 de agosto 2017

- Se continúan trabajos de preparación P/ montaje Uru N.º 1 (2 secciones)

- Se trabaja sobre tabiques de la capota de campo, así como en exec. y soldadura del UT.

- Se colocan y soldan vigas P/ styr, se hacen pruebas P/ el balance se utilizarán a algunos de fuerza simétrica y coordinada, se colocó la placa con la se soldó al tubo.

- Se sigue al contrista revisar la seguridad en la mano de obra (primeros al personal, chateles, cascos etc.)

- Se recibe un uru a su posición y se prepara el montaje a las 11:40 a.m. aprox.

- Se trabaja en la conexión mecánica de la viga montada y en montada, así como, soldadura de la placa con la viga, se colocan y soportan cuñas provisionales de madera y pontal P/ evitar el giro. Se fabrica el soporte para medir nunta antes de las 6:00 p.m.

NOTA N.º 124

30 agosto 2017

- Se terminó la conexión mecánica en campo de la viga N.º 1, como 3-4, se puso torqu, se soldó ut, y se fijo el pontal, se dio 10 de para soldar cuñas a las 5:00 p.m., se reprimieron cables según norma-sub.

- Se procedió a retirar cables y se abrió al tráfico los cables centrales de perif de la fur. y cambiar a las 6:00 p.m.

- Se remanent prefabricados P/ el montaje de la viga N.º 2 tramo 3-4 (operativo final a la N.º 1. Licite p/ el p/ el b/ as 02-05 2018

- Se trabaja detallado de soldadura y

preparación final viga N.º 2 tramo 3-4

- Se trabaja como diferentes en como

N.º 12.

Fecha:

NOTA N.º 125 31 octubre 2017 y Se
con esp. estimar N.º 9, por un monto de \$5'009 002.-48

- Se coloca c. cambio net. P / Netmosa Triang
APOYO 1-2.
- Se construyen la corda de pautas y recienas P/
Nubos N.º 1 en Pampa de Sado

- Se coloca c. cambio net. P / Netmosa Triang
APOYO 1-2.
- Se construyen la corda de pautas y recienas P/
Nubos N.º 1 en Pampa de Sado

NOTA N.º 126 01 Noviembre 2017
- Se triangulo en Detenido de las 2 pas de in
vian Alcala N.º 2 Triangulo APOYO 3-4 y vicias
- Se realizan preparativos P/in Navia para scutidos
en la noche y el cierre de ambos scutidos
De pte. de la juventud.
- Se dibuja Tetra en pila 4 y se placa cada

- Se dibuja Tetra en pila 4 y se placa cada
- Se dibuja Tetra en pila 4 y se placa cada
- Se dibuja Tetra en pila 4 y se placa cada
- Se dibuja Tetra en pila 4 y se placa cada

NOTA N.º 127 02 Noviembre 2017
- Se triangulo en Detenido de las 2
pas de Sado y todo co netando.
- Se triangulo en Detenido de las 2
pas de Sado y todo co netando.

- Se triangulo en Detenido de las 2
pas de Sado y todo co netando.
- Se triangulo en Detenido de las 2
pas de Sado y todo co netando.

- Se triangulo en Detenido de las 2
pas de Sado y todo co netando.
- Se triangulo en Detenido de las 2
pas de Sado y todo co netando.

Fecha:

042

NOTA N.º 128

03 NOVIEMBRE 2017

- Se continuaron trabajos en la conexión mecánica de campo vial 2.1. Se colocó, se verificó, se colocó y seodo UT, se seodan obras en diferentes posiciones y/o materiales las vías huídos, se hacen puentes previos de barridos p/IRHT.

- En la noche se reanuda el montaje con todo cubado, se aporrea la vía, se accionan c. Maquina en la Pila N.º 1, se seodan trabajos de alineamiento y corte de la conexión mecánica a la vía y/o en Maquina. Se trabajaba cubado y corte de la conexión mecánica y se colocó, se

Hacer los puentes

NOTA N.º 129

04 NOVIEMBRE 2017

- Se continuaron trabajos con la conexión mecánica (se torquía y seodo UT)

- Se colocó y seodo difracción en la Pila N.º 4

- Se da un orden al contralista que por solicitud del propietario se se colocaban difracciones intermedios entre vías en los 3 tramos, se fabrican p/INSTALAR los de campo 3-4. N.º de la

APROBADA (P. U. EXTRAORDINARIA)

- Se trabaja en coordinación y uniendo p/ace lomas y trabajos p/IRHT. Se seodo al

Tráfico en las rutas aéreas (Tráfico muy lento por las intersecciones)

NOTA N.º 130 05 NOVIEMBRE 2017

- Continúan trabajos en vía Maquina de Edema Acelerada y continua.

- Se trabaja en la separación de los difracciones aduccionales y en la Pila N.º 1

- Se abrio tráfico por la Sección Sur - Norte a las 5:00 PM. Se continúan trabajos

J. C. C. C.

Fecha:

043

NOTA N° 131

06 NOVIEMBRE 2017

- Se trabajo en la vial mostrando corrimiento y se termino sondajes, trabajo conector, apuntalamientos, se procedio a dar U.D. y se continen curvas
- Sin problema, se despiro los 2 chirpiles
- Se trabajo al norte el perfil del sector norte-sul a los 4:15 am
- Se cumplio el programa

NOTA N° 132

07 NOVIEMBRE 2017

- RAMPA SUR: se contina la colocacion de paucos y anclajes paucos n.e, apoyas la formacion de terraplen.
- curro 1-2: se trabajo colocacion de ramina. P/roga.
- Se programa clindacion y se avuaca en medio ciclico perfil de la juventud
- Se trabajo sur-norte y lateral sur-norte
- Se trabajo vial de norte a-s.

NOTA N° 133

08 NOVIEMBRE 2017

- Se continuan trabajos de formacion y putura vial patricas p/terreno
- Se trabajo a.s.
- Continuan trabajos rampa sur

NOTA N° 134

09 NOVIEMBRE 2017

- Se continuan trabajos de aplicacion de putura en las zonas metallas de ciclope tramo 4-5
- Se establece cantidad que se sepanan
- Se trabajo de sur-norte perfil ciclo p/ral y cat)
- Se trabajo a las 10:00 am y a las 12:00 de

Fecha:

100

044

NOTA N.º 135

10 NOVIEMBRE 2017

- Se da información al contratista del nuevo de
canchero y demanda a construir en lazo

delante TRAMO KM 0+540 AL 0+600

- Se avisa que el TRAMO DE VIALIDA DE SALIDA
DE LA CARRETERA Y LA IMPUNCIÓN DE LA MU. LA

CANCHA ENFRENTA, NO ESTÁN CONTEMPORANDO

INDICADORES EN ESTE CONTRATO, PERO SE

ORDENA AL CONTRATISTA CONSTRUÍDO AL 100%.

- Se continua con el estudio de nuevos N.º 1 y 4 FORMACIÓN
TEMPORAL EN D. SURIDA

- Se termina una 142 DEL CIEPPE DEL

PUNTO TRAMO 4-5, SE TRANSFERIRÁ
A LA OBRA Y A LAS 10:00 PM DESPACHOS DEL

CIEPPE PUEDE DE SUB-OBRA, SE

CONEXIÓN EN SU POSICIÓN ~~PLANTAR~~

~~PLANTAS DE MONTAJE MANO~~

~~Call~~

NOTA N.º 136

11 NOVIEMBRE 2017

- Se Remueven MANTENIDAS PLANTAS EN UN N.º 2
TRAMO 4-5 (CIEPPE)

- Se Remueve el montaje y se trabaja en la
CONEXIÓN MECÁNICA (PLAS Y TOLERANCIAS)

(Se trabaja de forma continua) para poder

Montar mañana la N.º 1

- EL TRAFICO S/PELLO DE SUR N NORTE ES
CAOTICO, PERO SE DESEA S/PLANTAR Y
PL. MANTENIDAS, SIENDO INSUFICIENTE

- Se esfuero publicando DIAS ANTES.

- VIALIDAD SOLICITA MAS EMPLEOS DE

PLASTICO P/CEPPE ANTES DEL CUAR
DE TRABAJOS

- Se avisa que PROVISIONAL P/CONTRATO Y
EL SALON BENEFICI PARA SURIDA CONTEIN
RESERVADO DE NUEVA AYUDA

- Se trabaja sobre nueva ~~de nuevo~~ NEC

~~Call~~

~~Call~~

Fecha:

No.

045

Nota No 137

12 Noviembre 2017

- Se termino de torrear la conxerção de la uña nº2 ramo 4-5, se soldó UT y la pun can en la pun nº5 y se procedió a soldar cables.

- Se trabajo en maniobras de montaje de la uña No 1 ramo 4-5, se colocó en su posición y se trabajo en la conexión mecánica y en el diframen para nº5.

- Se trabajo cobrido las partes

- Trabajo muy lento por desechos

- Se trabó al tráfico normal

[Signature]

Nota No 138

13 Noviembre 2017

- Se continuaron trabajos en las uñas N°1 y 2 así como en diframen ram 4-5,

- se torread y soldó UT y difre, se

- separaron cables y se nebró al tráfico

- el peat de la JOL (CPD POL y INTERAL)

- SINTIENDO SUR - NORTE A LAS 5:38 AM.

- TRAFICO NORMAL A LAS 7:15 DE CIRCUITACION

- PTA NORMAL

[Signature]

Nota No 139

14 Noviembre 2017

- Se continuaron trabajos Ramon SUR

- const'u muro confesion conre Reforzo

- RAMO 0+520 - 0+600

- Se continuaron trabajos Uña Normal

- RAMO 4-5, cacer difre y soldadura en

- PTA SUR.

[Signature]

Nota No 140

15 Nov 2017

- Se firmaron acuerdos y se eliminan

- estimacion No 10 por el trabajo

- de 42 538 515. 71 hrs IVA

[Signature]

Fecha:

No.

046

NOTA No 141

17 NOVIEMBRE 2017

- Se continúan trabajos de contin' en rampa surida a color pautas y guías de 1/2", así como la colocación de teja plana

- Se continúan trabajos en obra y cuando (previamente) en obra se colocó la teja plana

OTRO AL 0+600

- Se colocó refuerzo y se inició con trabajo de colocación de teja plana

- Una muestra: se continúan trabajos de colocación de soldadura en diámetro para se intermedios

de 4-8 (cortado en canal de la lateral)

- Se continúan trabajos de colocación de teja plana y guías de 1/2", así como la colocación de teja plana

NOTA No 142

18 NOVIEMBRE 2017

- Se continuó con trabajos

- Se continuó con trabajos

- Se continuó con trabajos de colocación de teja plana

- Debido a la necesidad de colocar muro de la cancha de fútbol, se colocó de concreto, dicata

de concreto y se colocó de concreto y se colocó de concreto

de concreto y se colocó de concreto y se colocó de concreto

de concreto y se colocó de concreto y se colocó de concreto

NOTA No 143

21 NOVIEMBRE 2017

- Se continuó con trabajos de colocación de teja plana

- Se continuó con trabajos de colocación de teja plana y se colocó de concreto

- Se continuó con trabajos de colocación de teja plana

- Se continuó con trabajos de colocación de teja plana y se colocó de concreto

- Se continuó con trabajos de colocación de teja plana

- Se continuó con trabajos de colocación de teja plana y se colocó de concreto

- Se continuó con trabajos de colocación de teja plana

Fecha:

No. 047

NOTA N. 144

22 Noviembre 2017

- LATERAL CEPADA FRENTE A LA SERRA —
- Se trabaja en apoyo (A) y (B) de C

AUSEO

- Se coló pintura para (A)
- Se cimbró, adobe y doró zapata para (B)
- Se continúan trabajos sobre la cimentación

Tramo 4-5

~~PC~~

NOTA N. 145 23 Noviembre 2017

- Se inició trabajos de demolición de cuadriculón de parapeto y remolte muro M.C. en el acceso al puente (Tramo de apoyo (A) al apoyo (B))

- Se continúan trabajos construcción apoyos (A) y (B) a pinto acueducto

~~PC~~

NOTA N. 146

24 Noviembre 2017

- Se ordena a contratista reanudar excavaciones de los apoyos A y B de piedra (hay no comprendidos por rapidez, por lo que se decide de retirar a la brevedad (el trabajo está muy caótico) en la zona de cierre).

- Seando zapata apoyo (A)

- Reanudo de piedra AP: (B)


- El profesional estructurista entregó el detalle planimetría de una malla de los trabajos de concreto en el apoyo muro 1 y en pilas de concreto para la parte baja de las pilas de concreto. (Para extrado. malla), se le entregó asimismo a contratista.

- Se continúan trabajos de construcción

Muros M.C. y parapetos en la rampa

- Se sacó la valla frontal a la zona de trabajo en la parte

~~PC~~



Fecha:

048

NOTA N.º 147

25 NOVIEMBRE 2017

- Se continua la reconstrucción de muro en contra fte del rampa del canal. (Junto a M Pto N.º 5)

- Se continúan trabajos construcción de apoyos A y B de traviesa de volantes y de P/caballo en muro a p.s. (3/ro puente existente)

- Se inicia trabajos de colocación pilas en alcantarilla para suplen P/caballo de Muro N.º 2-M-3

NOTA N.º 148

27 NOVIEMBRE 2017

- Se continúan trabajos de construcción de apoyos A y B, y además el cable en

busto tramo

- Se analiza que se modifique el alineamiento del puente en el acceso para hacerlo más seguro y seguro.

NOTA N.º 149

30 NOVIEMBRE 2017

- Se realiza ajustes de estigación N.º 12 y se cubren en misma plancha de 1'04.99.77

- Se continúan trabajos tramo apoyo (A), (B) y tramo M-1-M-2 (acceso, cableado)

- Se trabaja en el cableado, armado y cableado de la construcción preparada de tramo apoyo B-C

NOTA N.º 150

9 DICIEMBRE 2017

- Se termina convenio por monto y plazo con Pto N.º 5 en 15 enero 2018 y con Pto de 6'140 303.75 de acuerdo a presupuesto presentado.

Fecha:

No.

049

NORM N. 151

04 Diciembre 2017

- Se continúan trabajos trabajos P/ Nueva casa
- Tramo Nuevo N. 2 - 3 (puentes Superiores)
- Se hace 1050 SUPERIOR Tramo M-1 - M-2
- 1/ cambio FIC = 280 kg/km²

- Se continúan trabajos de cambio, reparando cuando remate M.M. e en rampa salida
- Se continúan obras en existencia para el T.O. - Bando P. Salida.

- Se trabajan en cortes y derivaciones en amplias en la cancha y la superación de la casa.
- Se trabaja en bando y soldadura de barras de acero. Carga P-4 - P-5

NORM N. 152

06 Diciembre 2017

- Se trabaja a ritmo acelerado en los caminos de construcción de puente, así como en la colocación de pilotes y lecheros en el bando salud

NORM N. 153

07 Diciembre 2017

- Hay aumento de trabajo en la ciudad, por lo que no se pudo trabajar en algunas actividades.

NORM N. 154

08 Diciembre 2017

- El día de hoy aumento y todo el día estuvo muy frío, con nieve y hielo, hay continuación de trabajo en la cd., por lo que no se pudo trabajar este día.

Fecha:

No.

050

NOTA N.º 155

11 DICIEMBRE 2017

- Se continúan trabajos de cambio de drenaje losa superior tramo N-3 a la pila 4.
- Se continúan colocando puntas y riechinos en parrón sudón

- En el tramo del 0+520 - 0+600, hay vacante, por lo que se ordenó al contratista sacar el material sacado y relleno, y vaciar piedra p/ establecer el terreno.

- Se continuó con la reconstrucción de la cancha de fútbol debido del corte.

NOTA N.º 156

13 DICIEMBRE 2017

- Se continúan trabajos cambiando y arreglando canchales para (A) y (B) en la Avda. Así como en las demarcaciones p/ampiar venido del puente exist en pte. p corte.

- Hay se con' tramo losa superior del apoyo N.º 2 - 3 y corte f/c=280 kg/cm²

- Se continúan trabajos de corte de puntas p/ampiar así como puntas p/ampiar sudón se trabajan telefónicas hasta emp/ 0+600

NOTA N.º 157

15 DICIEMBRE 2017

- Continúa corte de canchales s/punto pte. de la Av. y de la cancha, sentido Norte-Sur, de donde lo siguiente:

- con trazo en el señalamiento de protección de obra sacando al contratista p/los cortes y deshoj, se está dando por choques así como se está colocando por las noches, por lo que hay falta del mismo. Barreras blancas, señales, naranja, negro, rojo, etc.

- Asímismo se continúa al contratista de trabajo, contratista, manteniendo el señalamiento p/ampiar, uniplo y funcionando.

- Se continúa estiraciones p/ampiar la corte de mano

- Se notifica al contratista que se cambian

concreto de pedregal con con periodo de 14 días para el 31 enero 2018

Fecha:

051

Nota No 158

18 Diciembre 2017

- Se continúa trabajos de construcción P. Saida Cumbrado, ARIANDO LOSA SUPERIOR TRAMO P-4-P-5
- Se trabaja concreto reparar y hay plazo hasta el 31 de enero 2018

- Se trabaja a buen ritmo yms terminaciones en la Saida de Pte y en la Chupeta

Nota No 159

20 Diciembre 2017

- Se continúa cumbrado y armado P/losa superior
- Se trabaja cuando diario de curación de parapeto
- Se perfoma concreto f'c=400 kg/cm², para un losa de acceso en el APOYO No 8 con el fin de tener paso pronto y seguir trabajos en el puente (Se inicia, armado y afanitos y comp.)

Nota No 160

22 Diciembre 2017

- Hay se reanuda cuando losa superior TRAMO PUN N. 4 - PUN N. 5 y concr f'c=280 kg/cm² (Se cerró el perfil de la Jua Parcialmente y la lateral sentido At Sur-Norte, en coordinación y/ovalidad, se colocó señalamiento preventivo requerido.
- Se termino cumbrado y Armado y recold y concreto f'c=400 kg/cm² hasta acceso A-8.
- Se continúa terracerías tramo 0+500 - 0+600 y Ampliación Cantera

Nota No 161

26 Diciembre 2017

- Pampa Saida - Se continúan trabajos capa sub-base y base, así como en el terreno del 0+500 - 0+600 y la ampliación a la Av. la Cantera
- Se siguen 35 am charros de ejecución de Parapeto
- Se trabaja colado diafragmas en las 3 traves de tramo del A-13 y arco P

Fecha:

052

NOTA N.º 162

28 Diciembre 2017

- Se continúan trabajos de cimentado y armado en losa C-13-B-MCO (1)
- Se continúa pampa de salida se termino subterráneo. Se tiranaja la base.
- Se continúan de muros cuadrícula anexo



NOTA N.º 163

02 Enero 2018

- Se reanuda trabajos en las faces de O. civil, acubriendo, bases y se refuerza vigas metálicas

- Implantación tramo 0+370-0+500

- Se continúa con la cuadrícula preparada



NOTA N.º 164

- 04 Enero 2018


- Hoy se cerró el último tramo losa sep

de viga metálica

(Se desalojó tráfico en coordinación / unidad)

- Se tiranaja diáfano losa C-13-B-MCO (1)

- Demoliciones en la cantera

NOTA N.º 165

08 Enero 2018

- Se ordena al contratista que por instrucciones del Director de OBRA públicas se retire lo siguiente:

1) Se colocara carpeta asfáltica sobre el

puente para dar una mejor circulación y

y mas seguridad, así tambien p/pue la pintura


de losa mas

y las carpetas asfálticas se utilizara

asfalto PA-70-22 y polímero para

dar mas vida útil al pavimento

(P.A. extraordinario).

Fecha:

No.

054

No 169 NORA

22 Enero 2015


- por instrucciones del C. Director de Obras Públicas de la Dirección de Iniciativa Tránsito P/La Comisión de la P/Traza Canal del Apoyo en compra adelantante a la P. de Salud.
- LP. a extraordinario y o. judicial)
- Se continúa trabajo reparo superficie.
- acuerdos 1 de Revisión)
- Se Traza y Alumbando solo una Arborescentes y lamparas




NORA No 170

26 Enero 2015

- Se ordenó al contratista presentar P.A. exhibición de las señales S10-15. y otras que se modifiqué en proyecto en seguridad de circulación.
- Se continúa pintando el pavimento
- Alumbando Pavimento
- Se colocan y catenó otros expandidos
- Se Traza con P/Traza canal a. enyesa




NORA No 171

29 Enero 2015

- Se continúa trabajo reparo superficie
- Se Traza en detalle guías de tránsito para los otros expandidos
- Se ordena al contratista colocar una línea de cambio de tráfico en la cat.
- LP. a extraordinario
- Se Traza en pintura y
- en alumbando




Fecha:

No.

055

Nota No. 172

30 Enero 2018

- Se publica por medio de esta nota que la obra esta suspendida a partir del día 28 enero por falta de autorización de Recinto, sin embargo el contratista notifica que continuara con sus trabajos

Nota No. 173

31 Enero 2018

- Se ordena al contratista lo siguiente
 - colocacion de Rejaneles de 2.50 mts de altura y en zona indicada p/ proteccion del conllep. (en cambio p/ la banda de tenian) p.u. extraordinarios.
 - Por instrucciones del Director, se prescinto porreco y se autorizo pumbarbo a rrisico p/ la vida humana (p.u. extraordinarios y o. Accionas)

Nota No. 174

02 Febrero 2018

- Se instruye según convenio verticalar
- Se continuara pavinthfuentes
- Se de asigna pinyon de la estirugura
- Se colocan señales adicionales

Nota No. 175

03 Febrero 2018

- Se transa p/ la y noche y la obra esta nota p/ operar
- Hay de la bandeda de inauguracion en la Alcantara y el c. apogeuropo



Fecha:

Nº:

056

Nota N. 134 14 febrero 2018
 - Se repuso cospillón de Plancha conal
 - Se cubren la cerca pegante en el
 cordón

- Se inicia trabajos de construcción
 Plancha de Arística.

Nota N. 137 22 febrero 2018

- Se continúa trabajos aumentado artística
 una metalla

- La obra está en suspensión.





Nota N. 138 27 febrero 2018

- Se continúa trabajos de cospillón de
 la iluminación artística en la una
 metalla




Nota N. 139 03 marzo 2018

- Se continúa trabajos iluminación
 artística en una

Nota N. 180 16 marzo 2018

- Hay lugar la autorización de permiso
 y se levanta la suspensión
 - Se repara un cortaviento con
 plano hasta el 31 marzo 2018



Fecha:

Nº.

057


Norm No 181

20 Abril 2018

- Se continua trabajos de la trayinmado
acústica en van técnica

- Se elaboran especificaciones para los





Norm No 182

31 Marzo 2018

- Se termina la obra de terminacion
acústica

- Se terminan detalles para

- Se limpia fin de obra

- Se cubren fincamento de obra.

- Se da por terminada la obra de
la presente obra

- Se cubren bitacora

