

FACTURA



FOLIO: ASS1655
FECHA EXP: 01-07-2026 10:30:12
UUID: 06379EEA-5D6E-4724-BFFF-70CBFB241681
CERTIFICADO 00001000000519057622
TIPO: INGRESO

ASSERTI SOLUCIONES SEGURAS

JUAN ESCUTIA #1908, CHIHUAHUENSE, CHIHUAHUA, C.P. 31104

RFC: ASS150925ED8

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

IMM091212G33

C.P. 31000 LIBERTAD #1, CHIHUAHUA, CENTRO,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

COND. PAGO: - F. VENC.: 01-07-2026

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Moneda: MXN
Tipo de Cambio:
Forma de Pago: 03-TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Exportación: 01 NO APLICA
Rég Fiscal Recept.: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Rég Fiscal Emisor: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REFERENCIA

CANTIDAD	CLAVE	CLAVE SAT	DESCRIPCION	UNIDAD	UNIDAD	VAL UNIT	IMPORTE						
1	46171619	46171619	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA DE ALAMBRE 2 x 16 AWG, RISER, TIPO FPLR, CL3R, (UL) FT4, ESPECIAL PARA SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS Y SISTEMAS DE EVACUACIÓN. NECESARIO PARA REMPLAZAR EL CABLEADO EXISTENTE DE SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO	H87	Pieza	17234.69	17,234.69						
Tipo: Traslado				Base:	17,234.69	Impuesto:	002	TipoFactor:	Tasa	TasaOCuota:	0.160000	Importe Impuesto:	2,757.55
1	FERRETERIA	39121700	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4 INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FIJACIÓN. NECESARIOS PARA CORREGIR LA TUBERIA EXISTENTE DE CONTROL DE INCENDIO, REMPLAZANDO LO DAÑADO Y FIJANDO CORRECTAMENTE	H87	Pieza	20102.04	20,102.04						
Tipo: Traslado				Base:	20,102.04	Impuesto:	002	TipoFactor:	Tasa	TasaOCuota:	0.160000	Importe Impuesto:	3,216.33
SUBTOTAL							37,336.73						
DESCUENTO							0.00						
TRASLADO IVA							5,973.88						

Entrega en:	
-------------	--

Entrega en:

(CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 61/100 M.N.)

TOTAL A PAGAR

43,310.61



Lugar Expedición: 31104
Certificado Digital SAT: 00001000000705928441
Fecha de Certificación: 2026-07-01 11:33:16
RFC de Proveedor Certificado: PPD101129EA3
Versión TFD: 1.1

SELLO CFD

KFgqBkKkKucnAYrv+XCxL3g8bfcZhiVp8qgc0m4fAg+6ayTICHCMOfFeC6D1f9R32XHNQSP0DAciWSH+gu42PwH5NnyRRA3oAQ1u+cBVN11jMAcy0uCWkZKN9x06uGYWEZFrqTyGKOxyUAUYY7ST7cyUzGwW+kju2U+qOSH0YXK1RtIsG6CIPvUCqQKQZTYK8K241FWP40vA96JCxE06v3CvmlKB3T4c3dG6SBOJ7Tg6cIDWVs5q+vspKh7TaqN1Lqzpbnd44hxgAIfReiHhpVaBgKhkOrO41xMh9+Epzvo04YyoKinTPnQtsAISXTBFHh3f6+HvF64Q==
SELLO SAT
OmSiP7uLpsDOXjeTFJxJb63IGMMXt5b0EKRAPYjsOUT1E19KCK2HLvETC0RkChfCEEXilzGOydrRfahOclGB1KB+6kdpGf40IBLPdmxyon1urOicAYGWGnXMoNWF1NpCyfvmg+qY0xZBmZMozL2BEYXsMOHfJhfgB7S5kNQ/PMI+hK+4SW691x6cEzN50zh3yDOLix89D3+13wS2k3YY++z4Fj56B6dZzP9ymJILyJoGXLPpRPwF2f0JAG0GuqOKXoaA7fRTaHqpybB+GExx3woDlInxqG6+VzKlIKpA+ASCXmBphBVZSjnJuXQ5YSOvg==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[[4.0]ASS[ASS1655]2026-07-01T10:30:12[03]00001000000519057622[37336.73]MXN[1]43310.61[[0]01[PUE[31104]ASS150925ED8]ASSERTI SOLUCIONES SEGURAS[601]IMM091212G33]INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES[31000]603[G03]46171619[46171619]H87[SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA DE ALAMBRE 2 x 16 AWG, RISER, TIPO FPLR, CL3R, (UL) FT4, ESPECIAL PARA SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS Y SISTEMAS DE EVACUACION. NECESARIO PARA REMPLAZAR EL CABLEADO EXISTENTE DE SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO][17234.69]17234.69[02]17234.69[002]Tasa[0.160000]2757.55[39121700]FERRETERIA[1.0]H87[SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4 INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FIJACION. NECESARIOS PARA CORREGIR LA TUBERIA EXISTENTE DE CONTROL DE INCENDIO, REMPLAZANDO LO DAÑADO Y FIJANDO CORRECTAMENTE][20102.04]20102.04[02]Tasa[0.160000]3216.33[37336.73]002]Tasa[0.160000]5973.88[5973.88]]