



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL

EXPEDIENTE No. _____

HOJA 1 DE 1

REPORTE DE VERIFICACIÓN

DÍA 8 MES Febrero DEL AÑO 2021

DENUNCIADO: _____

() NEGOCIO Y/O TALLER, () CASA HABITACIÓN, () OTRO Rio Chiviscar
contaminado de agua
negras

DOMICILIO: _____

COLONIA: Campeste del bosque

MOTIVO DE LA DENUNCIA: Aguas negras

Siendo las _____ hrs., se procede a realizar la visita de verificación, encontrando lo siguiente:

Se acudio al lugar los llorones, por la Parte de atras se
ubica el rio Chiviscar, Se acudio a las 10:00am y se Observo
del lado que tiene la empresa BAFAR Para su descarga
de agua tratada, una espuma muy densa de color amarilla
lo cual se esta limpiando al momento con una maquina
Pesada Por Parte de una empresa llamada JCY contratada
Por BAFAR. Se volvió a acudir a las 12:00pm del mismo
día y se observa que ya limpio la maquina toda la
espuma, se comenta que estaran por varios días
con la limpieza en la zona, Se le exorta a la Persona
encargada de la limpieza cuidar la flora existente a realizar
las acciones.

Inspector
INSPECTOR





