



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA

Folio. 240/21
Exp. _____

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIA

VÍA:

DESPACHO PRESIDENTE : _____
COMPARECENCIA: _____
TELEFÓNICA: _____
AUDIENCIA PÚBLICA: _____
DETECTADA: _____

ZONA NO. _____

FECHA: 02/02/21

DATOS DEL DENUNCIANTE

NOMBRE: Ag. Elias Rodriguez

DIRECCIÓN: _____

COLONIA: _____ TELÉFONO: _____

SE IDENTIFICA CON: _____

DATOS DE LA DENUNCIA

CONCEPTO: HUMOS () POLVO () OLORES () RUIDO () AGUA RESIDUAL ()

FAUNA NOCIVA () BASURA () OTROS: _____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _____

GIRO: _____

DIRECCIÓN: _____

COLONIA: _____ TELÉFONO: _____

REFERENCIAS PARA UBICACIÓN DE COLONIA Y/O DOMICILIO: _____

EN CASO DE REQUERIR CROQUIS POR FAVOR ELABORARLO AL REVERSO

DESCRIPCIÓN DE LA DENUNCIA: Escavamientos hechos con
barro, instaló una tubería por la cual están arrojando
deshechos parecidos a excremento de cerdo.



DESEA CONSERVAR EL ANONIMATO SI _____ NO _____


Acto seguido, el servidor público adscrito al Departamento de Control y Vigilancia Ambiental, procede a clasificar el presente documento como confidencial en términos del artículo 8 fracción VI del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Municipio de Chihuahua. No Habiendo más que agregar se da por concluida la presente acta en la misma fecha de su inicio.


FIRMA DEL DENUNCIANTE: _____


ATENDIÓ: [Firma]

Se eliminó información del documento, ya que contiene datos personales, consistentes en domicilio y teléfono de conformidad con los artículos 5 fracción XXXVI, 122 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.











Marcador

Cerca de Campestre del Bosque, Chihuahua, Chih

18 min



CÓMO
LLEGAR



INICIAR



GUARDAR



ETIQUETA




Mide la distancia



75WMHVRH+7W

(28.5906812, -106.1201409)







CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

FOLIO: **Nº 11407**

ACTA DE INSPECCIÓN

EL CONCEPTO DE ESTA ACTA ES:

SANCIÓN: ☐

NOTIFICACIÓN: ☒

CITATORIO: ☐

FECHA			
DÍA	MES	AÑO	HORA
3	02	2021	12:07

DATOS DEL INSPECCIONADO:

ZONA DE INSPECCIÓN 2

NOMBRE:	Grupo Bafar SA. DE CV.		
CALLE:	Carretera a Cuauhtemoc Km 7.5	No.	5/N
COLONIA:	Las Animas	TELÉFONO:	

DATOS DEL VEHÍCULO:

NOMBRE DEL PROPIETARIO:	No. DE MATRÍCULA:
CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:	

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:

CALLE:	285906167 106.1202244	No.	5/N
COLONIA:	Campesino del Bosque		

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR:

VIVIENDA	☐	COMERCIO O NEGOCIO	☒	LOTE BALDÍO	☐	OTRO	
----------	--------------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	------	--

MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL ACTA DE INSPECCIÓN

OBSERVACIONES:

De acuerdo al reglamento de Protección al medio ambiente y cambio climático del mpio de Chihuahua art. 266 Frac. I al VI
En atención a denuncia verbal sobre la presencia de olores fétidos y aguas negras en el río Chuvísar ubicado específicamente en las coordenadas antes mencionadas al momento de la visita se corroboraron los hechos observando confirmación con aguas residuales sobre el río que desemboca en la presa Chuvísar, se observa maquinaria pesada realizando trabajos de desasosive, se ratifica por la localización que se trata de escorrentías de varias fuentes, incluyendo a la empresa BAFAR.
Se le indica aplicar las medidas necesarias para la limpieza y la disposición de los residuos de forma adecuada inmediatamente, así como el mantenimiento periódico y permanente de la tubería proveniente de la planta tratada, se observan descargas que aparentemente cumplen las normas vigentes sobre la descarga a cuerpos de agua.

CÓDIGOS: 3 (VER CODIFICACIÓN AL REVERSO)

DE ACUERDO CON LOS MOTIVOS SEÑALADOS, POR ESTE CONDUCTO SE IMPONE LA SANCIÓN DE CERO UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) VIGENTE EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

NOTA: LA PRESENTE NOTIFICACIÓN Y/O SANCIÓN NO EXIME DE RESPONSABILIDAD Y EL MOTIVO QUE LE DIO ORIGEN DEBE SER SUBSANADO POR EL INFRACTOR EN EL PLAZO OTORGADO POR PE

X6
Inspector (NOMBRE Y FIRMA)

RECIBO (NOMBRE Y FIRMA) Estefany técnico en medio amb.

