

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Renivelación de muro de mampostería ubicada en
calle 27½ y calle tambores en la colonia San
Rafael

CONTRATISTA: Ing. Manuel Villareal Quezada

CONTRATO: 210/2016

MONTO: \$13,338.65

FECHA DE INICIO: 12 de septiembre del 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de septiembre del 2016

FIRMAS



RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.



RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

000001

Nota 1 12/Sept. /2016
Con esta fecha y nota se da la apertura a la presente bitácora con el fin de asentar todos los asuntos Técnicos y Administrativos que se generen durante la obra: Renovación de muro de mampostería ubicado en Calle 27 1/2 y Calle Tamborel en la colonia San Rafael, ave. El Amparo de contrato 210/2016 ejecutada por el contratista Ing. Manuel Villareal Quetzada con un importe de \$13,338.65 IVA Incluido y con un periodo de ejecución del 12 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016.

La dirección de obras públicas municipales nombra como residente de obra al Ing. Luis Carlos Salazar Domínguez autorizado a realizar anotaciones y por la empresa constructora al Ing. Manuel Villareal Quetzada autorizado a realizar anotaciones y asentar las mismas.

Por parte de OPM

Por parte de la constructora

Ing. Luis Carlos Salazar Domínguez


Ing. Manuel Villareal Quetzada


. 000002

Nota 2

12 - Sept - 2016

En esta fecha se visita la ubicación de la obra junto con el contratista y se le entregan planos para su inicio.







Nota 3

12 - Sept - 2016

La constructora observa cumplir con la norma de Seguridad e higiene vigentes.






Nota 4

12 - Sept - 2016

Se pone a disposición la presente bitácora para las anotaciones pertinentes en la inteligencia de 5 días calendario para dar respuesta a las notas o su aceptación automática después del plazo.






000003

Nota 5

14- Septiembre-2016

En esta fecha los trabajos de remoción de muro de mampostería se encuentra en demolición y con el levantamiento de muro de mampostería.







Nota 6

15- Septiembre-2016

Este día el avance en muro de mampostería se encuentra en un 80%.





Nota 7

19- Septiembre-2016

En esta fecha el muro de mampostería queda concluido en un 100% y se hace retiro de escombros y limpieza general. Los trabajos quedan concluidos y se cierra la presente bitácula.



