



Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2024 - 2027
"Ficha Técnica del Indicador"

Periodo Trimestral de Evaluación:	
Enero-2026	Marzo-2026

Dependencia:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
--------------	---

ID. Indicador	Línea de Acción	Nombre del Indicador
3.5.2.1	REHABILITAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, FOMENTANDO LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA COMUNIDAD.	PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MEJORADAS Y/O REHABILITADAS.

Objetivo del Indicador	Unidad de medida	Meta 2024-2027	Meta Trimestral	Resultado Trimestral
CONTAR CON INSTALACIONES MUNICIPALES DEPORTIVAS ÓPTIMAS Y DE BUENA CALIDAD.	INSTALACIONES DEPORTIVAS	642	54	52



Indicadores IMCO

Subíndice IMCO	Indicador IMCO
SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD



Ficha Técnica del Indicador

No. de Evidencia	Evidencia
1	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
2	REPORTE DESCRIPTIVO
3	FICHA TECNICA

Observaciones

EN EL MES DE ENERO DE 2026 SE DA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LINEAS DE CANCHA, TABLEROS, GRADAS, BARDAS PERIMETRALES, REPARACION DE TABLEROS, REPARACION DE MALLA CICLONICA DE REDEDOR DE CANCHAS Y DE PORTERIAS DE 17 UNIDADES Y CENTROS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS. EN EL MES DE FEBRERO DE 2026 SE DA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LINEAS DE CANCHA, TABLEROS, GRADAS, BARDAS PERIMETRALES, REPARACION DE TABLEROS, REPARACION DE MALLA CICLONICA DE REDEDOR DE CANCHAS Y PORTERIAS DE 12 UNIDADES Y CENTROS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS. EN EL MES DE MARZO DE 2026 SE DA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LINEAS DE CANCHA, TABLEROS, GRADAS, BARDAS PERIMETRALES, REPARACION DE TABLEROS, REPARACION DE MALLA CICLONICA DE REDEDOR DE CANCHAS Y DE PORTERIAS DE 23 UNIDADES Y CENTROS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS.

Nombre y Firma del Enlace

Nombre y Firma del Director o Sub-Director