



Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2024 - 2027

"Ficha Técnica de la Actividad"



Periodo de Evaluación:	
Julio-2025	Septiembre-2025

Dependencia:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
--------------	---

ID. De Actividades	Actividad	Nombre del Indicador
3.5.2.1	REHABILITAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, FOMENTANDO LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA COMUNIDAD.	PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MEJORADAS Y/O REHABILITADAS.

Objetivo del Indicador	Unidad de medida	Meta 2024-2027	Meta Trimestral
CONTAR CON INSTALACIONES MUNICIPALES DEPORTIVAS ÓPTIMAS Y DE BUENA CALIDAD.	INSTALACIONES DEPORTIVAS	642	54



Indicadores IMCO



Subíndice IMCO	Indicador IMCO
SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD



Ficha Técnica de la Actividad



No. de Evidencia	Evidencia
1	FICHA TECNICA
2	REPORTE DESCRIPTIVO
3	EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Observaciones

*EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE DA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LINEAS DE CANCHA, TABLEROS, GRADAS, BARDAS PERIMETRALES, REPARACION DE TABLEROS, REPARACION DE MALLA CICLONICA DE REDEDOR DE CANCHAS Y DE PORTERIAS, PINTURA DE CANCHAS DE FRONTON Y REPARACION DE JUEGUITOS DE 23 UNIDADES Y CENTROS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS.

*EN EL MES DE AGOSTO DE 2025 SE DA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LINEAS DE CANCHA, TABLEROS, GRADAS, BARDAS PERIMETRALES, REPARACION DE TABLEROS, REPARACION DE MALLA CICLONICA DE REDEDOR DE CANCHAS Y DE PORTERIAS, PINTURA DE CANCHAS DE FRONTON Y REPARACION DE JUEGUITOS DE 23 UNIDADES Y CENTROS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS.

*EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE DA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LINEAS DE CANCHA, TABLEROS, GRADAS, BARDAS PERIMETRALES, REPARACION DE TABLEROS, REPARACION DE MALLA CICLONICA DE REDEDOR DE CANCHAS Y DE PORTERIAS DE 20 UNIDADES Y CENTROS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS.

Marco R. Lopez

Nombre y Firma del Enlace

Juan José Abdo

Nombre y Firma del Director o Sub-Director

 	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DEL INFORME DESCRIPTIVO DEL INDICADOR

Dependencia:			
Departamento:			
ID Indicador:		Trimestre evaluado:	

POBLACIÓN INDIGENA		
¿EL INDICADOR BENEFICIÓ A POBLACIÓN INDIGENA?		
☐ SÍ ☒ NO		
ETNIA(S) BENEFICIADA(S): (Rarámuri/Tarahumaras, Ódami, Warijón/Guarijíos, Pimas, etc.)		
TOTAL DE BENEFICIARIOS (ETNIAS)		
ETNIA	MUJERES	HOMBRES
TOTAL		

TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL INDICADOR		
POBLACIÓN	MUJERES	HOMBRES
Niñas-Niños (0 a 11 años)		
Niñas-Niños con discapacidad (0 a 11 años)		
Adolescentes (12 a 17 años)		
Adolescentes con discapacidad (12 a 17 años)		
Jóvenes (18 a 29 años)		
Jóvenes con discapacidad (18 a 29 años)		
Adultos (30 a 59 años)		
Adultos con discapacidad (30 a 59 años)		
Adultos mayores (60 años y más)		
Adultos mayores con discapacidad (60 años y más)		
Personas (Edad no definida)		
Personas con discapacidad (Edad no definida)	7500	7500
TOTAL		

 	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DEL INFORME DESCRIPTIVO DEL INDICADOR

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA (COPREV)	
¿EL INDICADOR ABONA A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA?	
X SÍ	NO
Nivel de prevención:	
☐ Primaria ☐ Secundaria ☐ Terciaria	
Factores de riesgos identificados:	
X Baja participación/organización ciudadana. ☐ Desigualdades sociales. X Exposición o consumo de drogas. ☐ Habilidades deficientes para la vida. ☐ Trastornos psicológicos.	X Conductas sexuales dañinas. ☐ Dificultades en el entorno escolar. X Falta de control de impulsos. X Relaciones pobres o dañinas.
Colonias intervenidas:	
EJE TRANSVERSAL: FAMILIA	
¿EL INDICADOR BENEFICIÓ A FAMILIAS?	
☐ SÍ	☐ NO
Total de hogares beneficiados:	

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE DA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LINEAS DE CANCHA, TABLEROS, GRADAS, BARDAS PERIMETRALES, REPARACION DE TABLEROS, REPARACION DE MALLA CICLONICA DE REDEDOR DE CANCHAS Y DE PORTERIAS DE 20 UNIDADES Y CENTROS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS.
EN EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE SE DIO MANTENIMIENTO A 66 UNIDADES DEPORTIVAS.

 P.A.
Nombre y firma del enlace


Nombre y firma del Director/a



NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DEL INFORME DESCRIPTIVO DEL INDICADOR

[illegible]

SE REPONEN AROS EN UNIDAD DEPORTIVA PUERTA DE ZARAGOZA, C. PRTA ZARAGOZA Y C. PUERTA RIVERA REAL.

ANTES



DESPUÉS



PINTURA DE INTERIOR, Y GRADAS DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA CHIHUAHUA 2000, C. RODOLFO ZAMUDIO Y VIALIDAD LOS NOGALES.



SE PINTAN LINEAS DE MEDIA CANCHA, TABLEROS, AROS Y BANCAS DE UNIDAD DEPORTIVA PORTALES, C. PORTICO DE ENCINO Y C. PORTAL DE EQUINOS.

ANTES



DESPUÉS



SE REPARAN AROS, SE PINTAN TABLEROS, LINEAS Y SE DESHIERBA MEDIA CANCHA
EN UNIDAD DEPORTIVA PORTALES 3, C. PASEO DEL REAL Y C. DONCELLA



SE PINTAN LINEAS DE CANCHA Y SE REPARAN TABLEROS EN CANCHA DR.
CANSECO, C. UNIVERSIDAD DE JUAREZ

ANTES



DESPUÉS



SE PINTA INTERIOR, EXTERIOR, BARDAS Y GRADAS DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
DE UNIDAD DEPORTIVA DIVISION DEL NORTE, C. FRANCISCO VILLA Y TERCERA,
VILLA JUAREZ

ANTES



DESPUÉS



SE BORRAN GRAFITIS Y SE DESHIERBA UNIDAD DEPORTIVA CARRIZALILLO, C.
ANTILOPE Y C. DINOSAURIO

ANTES



DESPUÉS



SE PINTAN LINEAS DE CANCHA Y TABLEROS DE PRIMARIA THARAHUMARA, C. JOSE MARTI Y C. BETECHI.

ANTES



DESPUÉS



SE PINTAN LINEAS DE CANCHA Y SE DESHIERBA CANCHA DE USOS MULTIPLES
PUERTA RIVERA REAL

ANTES



DESPUÉS



SE PINTAN LINEAS DE CANCHA EN PARQUE BAHIAS, C. BAHIA DE BANDERAS Y C.
BAHIA DEL ROSARIO

ANTES



DESPUÉS



SE PINTAN LINEAS DE CANCHA, AROS Y TABLEROS Y SE REPARA MALLA EN UNIDAD DEPORTIVA SAHUAROS, C. PASEO DEL REAL Y C. DESIERTO DE SONORA

ANTES



DESPUÉS



SE REPONEN AROS EN PARQUE URUETA

ANTES



DESPUÉS



SE PINTAN LINEAS DE CANCHA, PORTERIAS Y REPARACION Y PINTURA DE
TABLEROS DE 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES, LINEAS DE CANCHA DE DOS
MEDIAS MINI CANCHAS DE FUTBOL Y PINTURA DE LINEAS Y TABLEROS Y
REPARACION DE MALLA CICLONICA DE 2 CANCHAS DE BASQUETBOL EN
CORREDOR VISTAS CERRO GRANDE



SE DESHIERBA Y LIMPIA PARQUE LA PIÑATA

ANTES



DESPUÉS



SE PINTAN LINEAS DE CANCHA, SE PINTA MALLA CICLONICA, TABLEROS Y AROS EN
UNIDAD DEPORTIVA MELCHOR OCAMPO, C. ANASTACIO PARRODI Y C. MARIANO
ARTEAGA

ANTES



DESPUÉS



SE PINTAN POSTES DE CANASTAS, LINEAS DE CANCHA, BARDAS PERIMETRALES, PINTURA Y REPARACION DE MALLA CICLONICA EN UNIDAD DEPORTIVA MELCHOR OCAMPO, C. ANASTACIO PARRODI Y C. MARIANO ARTEAGA



SE PINTAN LINEAS DE CANCHA Y SE DEHIERBA CANCHA DE USOS MULTIPLES EL CHARCO

ANTES



DESPUÉS



SE PINTAN LINEAS DE CANCHA, PORTERIAS, TABLEROS Y RAMPAS Y SE REPARA
MALLA CICLONICA DE UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DEL REAL C. DE LOS MONARCAS
Y PASEO DEL REAL

ANTES



DESPUÉS




SE DESHIERBA CENTRO DEPORTIVO TRICENTENARIO

ANTES



DESPUÉS



SE DESHIERBA Y SE LIMPIA CANCHA DE CALLE 43 Y URQUIDI



DESPUÉS



SE PINTAN LINEAS DE CANCHA, TABLEROS, POSTES Y LATERALES DE CANCHA DE ESCUELA SECUNDARIA 3046

ANTES



DESPUÉS

