



Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2024 - 2027

"Ficha Técnica de la Actividad"



Periodo de Evaluación:

Octubre-2025

Diciembre-2025

Dependencia:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ID. De Actividades	Actividad	Nombre del Indicador
3.5.2.1	REHABILITAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, FOMENTANDO LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA COMUNIDAD.	PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MEJORADAS Y/O REHABILITADAS.

Objetivo del Indicador	Unidad de medida	Meta 2024-2027	Meta Trimestral
CONTAR CON INSTALACIONES MUNICIPALES DEPORTIVAS ÓPTIMAS Y DE BUENA CALIDAD.	INSTALACIONES DEPORTIVAS	642	54



Indicadores IMCO



Subíndice IMCO	Indicador IMCO
SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD



Ficha Técnica de la Actividad




No. de Evidencia	Evidencia
1	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
2	REPORTE DESCRIPTIVO
3	FICHA TECNICA

Observaciones

EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE DA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LINEAS DE CANCHA, TABLEROS, GRADAS, BARDAS PERIMETRALES, REPARACION DE TABLEROS, REPARACION DE MALLA CICLONICA DE REDEDOR DE CANCHAS Y DE PORTERIAS DE 15 UNIDADES Y CENTROS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS. EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE DA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LINEAS DE CANCHA, TABLEROS, GRADAS, BARDAS PERIMETRALES, REPARACION DE TABLEROS, REPARACION DE MALLA CICLONICA DE REDEDOR DE CANCHAS Y DE PORTERIAS DE 18 UNIDADES Y CENTROS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS. EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE DA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LINEAS DE CANCHA, TABLEROS, GRADAS, BARDAS PERIMETRALES, REPARACION DE TABLEROS, REPARACION DE MALLA CICLONICA DE REDEDOR DE CANCHAS Y DE PORTERIAS DE 12 UNIDADES Y CENTROS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS


Nombre y Firma del Enlace


Nombre y Firma del Director o Sub-Director

 	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DEL INFORME DESCRIPTIVO DEL INDICADOR

Dependencia:			
Departamento:			
ID Indicador:		Trimestre evaluado:	

POBLACIÓN INDIGENA		
¿EL INDICADOR BENEFICIÓ A POBLACIÓN INDIGENA?		
☐ SÍ ☒ NO		
ETNIA(S) BENEFICIADA(S): <i>(Rarámuri/Tarahumaras, Ódami, Warijó/Guarijíos, Pimas, etc.)</i>		
TOTAL DE BENEFICIARIOS (ETNIAS)		
ETNIA	MUJERES	HOMBRES
TOTAL		

TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL INDICADOR		
POBLACIÓN	MUJERES	HOMBRES
Niñas-Niños (0 a 11 años)		
Niñas-Niños con discapacidad (0 a 11 años)		
Adolescentes (12 a 17 años)		
Adolescentes con discapacidad (12 a 17 años)		
Jóvenes (18 a 29 años)		
Jóvenes con discapacidad (18 a 29 años)		
Adultos (30 a 59 años)		
Adultos con discapacidad (30 a 59 años)		
Adultos mayores (60 años y más)		
Adultos mayores con discapacidad (60 años y más)		
Personas (Edad no definida)		
Personas con discapacidad (Edad no definida)	8000	8000
TOTAL		

 	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DEL INFORME DESCRIPTIVO DEL INDICADOR

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA (COPREV)	
¿EL INDICADOR ABONA A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA?	
XSÍ	NO
Nivel de prevención:	
☐ Primaria	☐ Secundaria ☐ Terciaria
Factores de riesgos identificados:	
X Baja participación/organización ciudadana. ☐ Desigualdades sociales. X Exposición o consumo de drogas. ☐ Habilidades deficientes para la vida. ☐ Trastornos psicológicos.	X Conductas sexuales dañinas. ☐ Dificultades en el entorno escolar. X Falta de control de impulsos. X Relaciones pobres o dañinas.
Colonias intervenidas:	
EJE TRANSVERSAL: FAMILIA	
¿EL INDICADOR BENEFICIÓ A FAMILIAS?	
☐ SÍ	☐ NO
Total de hogares beneficiados:	

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE DA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LINEAS DE CANCHA, TABLEROS, GRADAS, BARDAS PERIMETRALES, REPARACION DE TABLEROS, REPARACION DE MALLA CICLONICA DE REDEDOR DE CANCHAS Y DE PORTERIAS DE 12 UNIDADES Y CENTROS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS.	

Nombre y firma del enlace

Nombre y firma del Director/a



NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DEL INFORME DESCRIPTIVO DEL INDICADOR

[illegible]

SE REPARA PORTERIA DE MALLA CICLONICA EN CANCHA DE FUTBOL Y SE PINTAN LINEAS DE CANCHA, TABLEROS Y AROS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA SIERRA AZUL.

ANTES



DESPUÉS



SE PINTAN LINEAS, AROS Y TABLEROS DE DOS CANCHAS EN CORREDOR VISTAS
CERRO GRANDE

ANTES



DESPUÉS



SE PINTAN LINEAS DE CANCHA, TABLEROS Y EXTERIOR DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DEL REAL, C. MINA CANDELARIA Y AV. PASEOS DEL REAL

ANTES



DESPUÉS



SE PINTAN LINEAS DE DOS CANCHAS, TABLEROS, BARDAS PERIMETRALES, PAREDES Y EXTERIOR DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA TUTO OLMOS.

ANTES



DESPUÉS



SE PINTAN LINEAS DE CANCHA, AROS, TABLEROS, SE DESHIERBA Y LIMPIA CANCHA
EN C. HEROICO COLEGIO MILITAR Y FCO. MARQUEZ


ANTES



DESPUÉS



SE REPARA MALLA CICLONICA EN ORQUESTA REVOLUCION



SE LIMPIA Y DESHIERBA CANCHA DE TIERRA MADERA 65. C OSCAR GONZALEZ

ANTES



DESPUÉS



SE DA MANTENIMIENTO Y SE PINTA MALLA CICLONICA, SOLDADURA DE BANCAS METALICAS EN UNIDAD DEPORTIVA TUTO OLMOS



SE DESHIERBA, SE LIMPIA, SE PINTAN LINEAS DE CANCHA, AROS Y TABLEROS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LABOR DE TERRAZAS. C,

ANTES



DESPUÉS



SE PINTAN LINEAS DE CANCHA Y TABLES, SE DESHIERBA Y LIMPIA EXTERIOR DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN RINCONADA LA SIERRA

ANTES



DESPUÉS



MANTENIMIENTO DE ALBERCA Y BALOS DE CENTRO DEPORTIVO TRICENTENARIO

