



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**MANTENIMIENTO
URBANO**

SECCIÓN: Dirección

OFICIO:0031/2017


ASUNTO: El que se indica

Chihuahua, Chih. A 10 de enero de 2017

M.A.P. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo y le envío el Dictamen Técnico que se emite con motivo de la Licitación Pública **O.M.-32/16**, relativo a la contratación del Servicio de Mantenimiento a la Red de Alumbrado Público del Municipio de Chihuahua.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.


LIC. FELIX ARTURO MARTINEZ ADRIANO
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
10 ENE 2017
2:50 Blanca
UNIDAD JURIDICA

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



O.M. 32/16

DICTAMEN TÉCNICO.

DICTAMEN TÉCNICO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA O.M.-32/16, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN I, 33 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 11:00 horas, del día 09 (nueve) de Enero de 2017, en las oficinas que ocupa la Dirección de Mantenimiento Urbano, dependiente de la Presidencia Municipal de Chihuahua, se procede a la emisión del presente Dictamen conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES:

- I. Con fecha 29 (veintinueve) de diciembre de 2016, se llevó a cabo la junta de aclaraciones con motivo de la licitación pública O.M.-32/16, relativa a la contratación del servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de diversas áreas verdes del municipio de Chihuahua.
- II. Con fecha 04 (cuatro) de Enero de 2017, se llevó a cabo la recepción y apertura de propuestas dentro del procedimiento de licitación pública antes referido y de acuerdo al análisis detallado de propuestas se obtuvo el siguiente resultado:

ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.-

Se considera **TÉCNICAMENTE NO SOLVENTE** para la partida: **ÚNICA**, ya que los siguientes vehículos a utilizar en la prestación del servicio, no pudieron ser inspeccionados físicamente, toda vez que **NO** se encontraban en el domicilio del concursante ya mencionado. A continuación se enlistan los vehículos que no fueron encontrados:

- Camión con grúa de canastilla aislada, Camión Ram 4000, Núm. de serie 3C7WRAKT2EG243053, no se hace inspección física, no se encuentra en el domicilio, se encuentra en el lugar del arrendatario.
- Camión con canastilla aislada, Camión Ram 4000, Núm. de serie 3C7WRAKT2EG234354, no se hace inspección física, no se encuentra en el domicilio, se encuentra en el lugar del arrendatario.
- Camión con grúa de canastilla aislada, Camión Ram 4000, Núm. de serie 3C7WRAKTXEG247688, no se hace inspección física, no se encuentra en el domicilio, se encuentra en el lugar del arrendatario.
- Camión con grúa de canastilla aislada, Camión Ram 4000, Núm. de serie 3C7WRAKTXEG192417, no se hace inspección física, no se encuentra en el domicilio, se encuentra en el lugar del arrendamiento.
- Camión con grúa de canastilla aislada, Camión Ram 4000, Núm. de serie 3C7WRAKTXEG161250, no se hace inspección física, no se encuentra en el domicilio, se encuentra en el lugar de arrendamiento.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



- **Camión con grúa de carga**, Camión Kenworth mod. 2016, Núm. de serie 3BKHLN9XXGF310794, no se encuentra en el domicilio, se encuentra en el lugar del arrendatario.
- **Camión con grúa de carga**, Camión Kenworth 2011, Núm. de serie: 376442, no se hace inspección física, no se encuentra en el domicilio, se encuentra en el lugar del arrendatario.
- **Camión de grúa de carga**, Camión Freightliner, Núm. de serie 3ALACWDG1CDBM4357, modelo 2012, no se hace inspección física, no se encuentra en el domicilio, se encuentra en el lugar del arrendatario.
- **Camioneta para supervisión**, Camión Dodge 2014 4x2, Núm. de serie 3C7WRAHT4EG205086, no se hace inspección física, no se encuentra en el domicilio.
- **Camioneta para supervisión**, Camión Dodge 2011 4x2, Núm. de serie 3D6W35ET3BG617497, no se hace inspección física, no se encuentra en el domicilio.
- **Camioneta para supervisión**, Chevrolet Silverado 2013, Núm. de serie 3GB3C9CG2DG222451, no se hace inspección física, no se encuentra en el domicilio.
- **Camioneta para supervisión**, Chevrolet Silverado 2016, Núm. de serie 3GB3C9CG9GG342641, no se hace inspección física, no se encuentra en el domicilio.
- Se considera **ECONÓMICAMENTE SOLVENTE** para la partida: **ÚNICA**.

CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.-

- Se considera **TÉCNICAMENTE SOLVENTE** para la partida: **ÚNICA**, ya que cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos en las bases de la presente Licitación.
- Se considera **ECONÓMICAMENTE SOLVENTE** para la partida: **ÚNICA**

Montos de las propuestas económicas:

FUNDAMENTO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	PARTIDA ÚNICA COSTO TOTAL MENSUAL CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).
ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	\$2,500,000.00

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**MANTENIMIENTO
URBANO**

**CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y
COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**

\$2,490,752.00

En virtud de lo anterior y con fundamento en el **artículo 48** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua, y con base en la revisión de la propuesta aceptada para revisión detallada, se emite el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO:

Por lo anterior y con fundamento en los **artículos 46, 47 y 48** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, se sugiere al Comité de Compras la adjudicación de este servicio a:

CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

Lo anterior por haber prestado las mejores condiciones legales, técnicas y económicas.

ATENTAMENTE

**LIC. FELIX ARTURO MARTINEZ ADRIANO
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO**

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Calle 9a y Tamborel No. 700 Col. San Rafael C.P. 31050
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx

Acta de inspección física y mecánica de maquinaria y equipo requerido para el Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:30 horas del día 4 de enero del año 2017, el suscrito C. JOSE ANTONIO BERNARDINI DE, mi carácter de JEFE OFICINA, en presencia del C. _____ y _____, como testigos, hago constar que me constituí en el domicilio del licitante _____, ubicado en LATERAL PERIF JOVENUD numero 2901 de la colonia LOMAS ALTAS I de esta ciudad; a fin de realizar la inspección física y mecánica de la maquinaria requerida y solicitada, de acuerdo a lo establecido en el punto 13, del inciso A), numeral 10 y anexo técnico de las bases del procedimiento de Licitación Pública identificado como O.M. 32/16, relativa a la contratación del Servicio de Mantenimiento a la Red de Alumbrado Público del Municipio de Chihuahua.

Procediendo a la revisión, según las citadas bases del equipo que a continuación se señala:

Modelo	Cantidad de vehículos
Camión con Grúa de Canastilla Aislada	
Camión con una capacidad de 4 toneladas con motor de combustión interna a diésel o gasolina, deberá estar en buenas condiciones relativo al vehículo automotor y relativo al sistema hidráulico; deberá ser de modelo 2009 o posteriores; en la parte trasera deberá estar montada una grúa con sistema hidráulico con brazos aislados dieléctricos y una canastilla aislada con sistema de nivelación, esta grúa deberá tener una capacidad de altura de trabajo de 12 metros, asimismo deberá contar con gavetas para el almacenajes de herramientas y/o materiales;	6
Camión con Grúa de Carga	
Camión con una capacidad de 10 toneladas con motor de combustión interna a diésel o gasolina, deberán estar en buenas condiciones relativo al vehículo automotor y relativo al sistema hidráulico; deberá ser modelo 2009 o posteriores; en la parte trasera deberá estar montada una grúa articulada de 3 toneladas con sistema hidráulico con brazos de acero para carga y un sistema de adaptación para canastilla de fibra de vidrio.	3
Camioneta para supervisión	
Camioneta pick up con motor de combustión interna a diésel o gasolina, con capacidad de 500kg, deberán ser modelo 2009 o posteriores, con tracción de 4x2, deberán estar en buenas condiciones.	6
Camioneta pick up con motor de combustión interna a diésel o gasolina, con capacidad de 500kg, deberán ser modelo 2009 o posteriores, con tracción de 4x4, deberán estar en buenas condiciones.	3
Equipo especializado	
Retroexcavadora de 70hp a con motor de combustión interna a diésel que deberá estar en buenas condiciones	1
Compresor con motor de combustión interna a diésel de 185PCM que deberá estar en buenas condiciones	1

Todas las unidades deberán estar en condiciones óptimas de funcionamiento de trabajo así como con el combustible y lubricantes necesarios para su funcionamiento. Estos equipos deben de ser físicamente suficientes para realizar los trabajos acorde a la descripción de los trabajos presentada en este documento,

además deben de contar con equipo para su rastreo en tiempo real de posicionamiento global (GPS), con su respectiva torreta color ámbar, así como dispositivos de prevención a través de estrobos y LED, reflejantes, conos y señalamientos necesarios para maniobrar con seguridad y estar en condiciones óptimas para realizar las acciones.

Camión con Grúa de Canastilla Aislada: RAM 4000 2016

- No. de serie de la grúa:
Bmx 1799
- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:
1799UJ13818
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION

Camión con Grúa de Carga: VEHICULO SUPERVISION 4x4

- No. de serie de la grúa:
36CCK9BC9H6107462
- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
CHEVROLET SILVERADO 2500 2017


Camioneta para supervisión:

- No. de serie del Vehículo:
~~307H516~~ 307H516 A796509614
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
Dodge Ram 2500 2009 D5TON 4X2

Equipo especializado:

- No. de serie de la retroexcavadora:
580 SN J16N585RUC722272
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
CASE 2014 70HP

Siendo las 15:30 horas del día 4 de Enero de 2017, se da por terminada la presente verificación, quedando asentado lo sucedido en el desarrollo de este acto.


NOMBRE Y CARGO DE QUIEN INSPECCIONA Ing. JOSE ALONSO BETANCOURT DE LEON
JEFE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO

Nombre
POR EL LICITANTE

TESTIGO

TESTIGO

Camión con Grúa de Canastilla Aislada: INTERNATIONAL 2016

- No. de serie de la grúa:
263951 780057A2009
- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:
14TWBAA77434525
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
BUENAS CONDICIONES

Camión con Grúa de Carga:

- No. de serie de la grúa:
1001520265
- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:
1001520265 PICISSOO-B
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
INTERNATIONAL 2016 ARTICULADA

Camioneta para supervisión:

- No. de serie del Vehículo:
3ND02711E2104630
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
NISSAN NA300 2014 O.S.TON 472

Equipo especializado:

- No. de serie de la retroexcavadora:

- _____
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Siendo las 15:30 horas del día 4 de ENERO de 2017, se da por terminada la presente verificación, quedando asentado lo sucedido en el desarrollo de este acto.

Jose Alonso Betancourt De Leon
JEFE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN INSPECCIONA

Nombre
POR EL LICITANTE

TESTIGO

TESTIGO

Camión con Grúa de Canastilla Aislada: RAM 4000 2009

- No. de serie de la grúa:
699 M-12
- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:
1H7 263A 96 49521
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
BUENAS CONDICIONES

Camión con Grúa de Carga:

- No. de serie de la grúa:
100152063
- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:
100152063 PIRISSOO-13
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
INTERNATIONAL 2016 (PACFINBER)

Camioneta para supervisión:

- No. de serie del Vehículo:
3N6DD25EK105411
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
NISSAN NP300 2014 O.S.TON 4x2

Equipo especializado:

- No. de serie de la retroexcavadora:

- _____
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Siendo las 15:30 horas del día 4 de ENERO de 2017, se da por terminada la presente verificación, quedando asentado lo sucedido en el desarrollo de este acto.

JOSE A. BETANCUR DE LEÓN
JEFE OFICINA ACOMPAÑADO PUBLICO
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN INSPECCIONA

Nombre
POR EL LICITANTE

TESTIGO

TESTIGO

Camión con Grúa de Canastilla Aislada: Ram 4000 2014

- No. de serie de la grúa:
24227
- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:
1HT263AN7843528 JW434M2009
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
BUENAS CONDICIONES OPERACION

Camión con Grúa de Carga:

- No. de serie de la grúa:
17503634
- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:
17503634 175-2
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
INTERNATIONAL 2014 (HIAB)

Camioneta para supervisión:

- No. de serie del Vehículo:
9BD5784567968916
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
DODGE RAM 2015 700 4X2 0.5TON

Equipo especializado:

- No. de serie de la retroexcavadora:

- _____
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Siendo las 5:30 horas del día 4 de ENERO de 2017, se da por terminada la presente verificación, quedando asentado lo sucedido en el desarrollo de este acto.

JOSE A. BETANCOURT DE LEÓN
JEFE DE LA OFICINA ASUMBLADO PUBLICO
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN INSPECCIONA

[Signature]
Nombre
POR EL LICITANTE

TESTIGO

TESTIGO

además deben de contar con equipo para su rastreo en tiempo real de posicionamiento global (GPS), con su respectiva torreta color ámbar, así como dispositivos de prevención a través de estrobos y LED, reflejantes, conos y señalamientos necesarios para maniobrar con seguridad y estar en condiciones óptimas para realizar las acciones.

Camión con Grúa de Canastilla Aislada: RAM 4000 2016

- No. de serie de la grúa:

UJ13818

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:

3818 RMX1967

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN

Camión con Grúa de Carga:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Camioneta para supervisión:

- No. de serie del Vehículo:

3D7Z61EP2AG18S141

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

DODGE RAM 2500 3D7Z61EP2AG18 QSTON 4X2

Equipo especializado:

- No. de serie de la retroexcavadora:

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Siendo las 15:30 horas del día 4 de ENERO de 2017, se da por terminada la presente verificación, quedando asentado lo sucedido en el desarrollo de este acto.

JOSE A. BETANCUR DE LEÓN
JEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO PÚBLICO
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN INSPECCIONA

Nombre
POR EL LICITANTE

TESTIGO

TESTIGO

Camión con Grúa de Canastilla Aislada: RAM 4000 2015

- No. de serie de la grúa: UJI3818
- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:

388533 328833 RMX2176

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN

Camión con Grúa de Carga:

- No. de serie de la grúa:
- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Camioneta para supervisión:

- No. de serie del Vehículo:
934480056B173644
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

CHEVROLET 2012 O.S.TON 4X2

Equipo especializado:

- No. de serie de la retroexcavadora:
1016
- MST UTILITY 1016
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

KASER COMPRESOR 20A 185R.M

Siendo las 15:30 horas del día 4 de ENERO de 2017, se da por terminada la presente verificación, quedando asentado lo sucedido en el desarrollo de este acto.

JOSE A. BETANCOURT DE LEÓN
JEFE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN INSPECCIONA

Nombre
POR EL LICITANTE

TESTIGO

TESTIGO

Camión con Grúa de Canastilla Aislada:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Camión con Grúa de Carga:

(PICKUP SUPERVISION)

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:
36YRBAB2E6185257
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
Dodge Ram 2500 2014 4x4

Camioneta para supervisión:


- No. de serie del Vehículo:
36CUL9EC9H6140607
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
CHEVROLET SILVERADO 2500 2017

Equipo especializado:

- No. de serie de la retroexcavadora:

- _____
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Siendo las 15:30 horas del día 4 de ENERO de 2017, se da por terminada la presente verificación, quedando asentado lo sucedido en el desarrollo de este acto.

 JOSE A. BETANCOURT DE LEÓN
JEFE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN INSPECCIONA

Nombre
POR EL LICITANTE

TESTIGO

TESTIGO

Acta de inspección física y mecánica de maquinaria y equipo requerido para el Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 16 horas del día 4 de enero del año 2017, el suscrito C. PEDRO LOZANO CARDONA, en mi carácter de JEFE DEPARTAMENTO en presencia del C. ALBERTO VELA ACOSTA y MIGUEL MERAZ G. como testigos, hago constar que me constituí en el domicilio del licitante CALLE 15a. y CALLE 65, ubicado en _____, numero 6103 de la colonia AEROPUERTO de esta ciudad; a fin de realizar la inspección física y mecánica de la maquinaria requerida y solicitada, de acuerdo a lo establecido en el punto 13, del inciso A), numeral 10 y anexo técnico de las bases del procedimiento de Licitación Pública identificado como O.M. 32/16, relativa a la contratación del Servicio de Mantenimiento a la Red de Alumbrado Público del Municipio de Chihuahua.

Procediendo a la revisión, según las citadas bases del equipo que a continuación se señala:

Modelo	Cantidad de vehículos
Camión con Grúa de Canastilla Aislada	
Camión con una capacidad de 4 toneladas con motor de combustión interna a diésel o gasolina, deberá estar en buenas condiciones relativo al vehículo automotor y relativo al sistema hidráulico; deberá ser de modelo 2009 o posteriores; en la parte trasera deberá estar montada una grúa con sistema hidráulico con brazos aislados dieléctricos y una canastilla aislada con sistema de nivelación, esta grúa deberá tener una capacidad de altura de trabajo de 12 metros, asimismo deberá contar con gavetas para el almacenajes de herramientas y/o materiales;	6
Camión con Grúa de Carga	
Camión con una capacidad de 10 toneladas con motor de combustión interna a diésel o gasolina, deberán estar en buenas condiciones relativo al vehículo automotor y relativo al sistema hidráulico; deberá ser modelo 2009 o posteriores; en la parte trasera deberá estar montada una grúa articulada de 3 toneladas con sistema hidráulico con brazos de acero para carga y un sistema de adaptación para canastilla de fibra de vidrio.	3
Camioneta para supervisión	
Camioneta pick up con motor de combustión interna a diésel o gasolina, con capacidad de 500kg, deberán ser modelo 2009 o posteriores, con tracción de 4x2, deberán estar en buenas condiciones.	6
Camioneta pick up con motor de combustión interna a diésel o gasolina, con capacidad de 500kg, deberán ser modelo 2009 o posteriores, con tracción de 4x4, deberán estar en buenas condiciones.	3
Equipo especializado	
Retroexcavadora de 70hp a con motor de combustión interna a diésel que deberá estar en buenas condiciones	1
Compresor con motor de combustión interna a diésel de 185PCM que deberá estar en buenas condiciones	1

Todas las unidades deberán estar en condiciones óptimas de funcionamiento de trabajo así como con el combustible y lubricantes necesarios para su funcionamiento. Estos equipos deben de ser físicamente suficientes para realizar los trabajos acorde a la descripción de los trabajos presentada en este documento,

Miguel A. Alarcón C.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

además deben de contar con equipo para su rastreo en tiempo real de posicionamiento global (GPS), con su respectiva torreta color ámbar, así como dispositivos de prevención a través de estrobos y LED, reflejantes, conos y señalamientos necesarios para maniobrar con seguridad y estar en condiciones óptimas para realizar las acciones.

Camión con Grúa de Canastilla Aislada:

- No. de serie de la grúa:
27W3671.1
- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:
3GB3C9CGXBG25264B
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
MODELO 2011 CHEV. SILVERADO 3500 BLANCO

Camión con Grúa de Carga:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:
3BK4LN9XXGF310794
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
CAMION KENWORTH MODELO 2016
NO SE HACE INSPECCION FISICA

NOTA:

NO SE ENCUENTRA
EN EL DOMICILIO

SE ENCUENTRA
EN EL LUGAR
DEL ARRENDATARIO

Camioneta para supervisión:

- No. de serie del Vehículo:
3N6DD25TB EK075367
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
MODELO 2014 NISSAN ESTACAJ 2014 4X2

Equipo especializado:

- No. de serie de la (retroexcavadora):
COMPRESOR INGERSOLL RAND
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
COMPRESOR INGERSOLL RAND 10/03

Siendo las 17:25 horas del día 4 de 01 de 2017, se da por terminada la presente verificación, quedando asentado lo sucedido en el desarrollo de este acto.

PEDRO LOZANO JEFE DEPARTAMENTO.
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN INSPECCIONA

Miguel A. Alvarado
TESTIGO

[Firma]
Nombre
POR EL LICITANTE

[Firma]
TESTIGO

Camión con Grúa de Canastilla Aislada:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:

3C7WRAKT2EG243053

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

CAMION RAM 4000

NO SE HACE INSPECCION FISICA

Camión con Grúa de Carga:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:

376442

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

CAMION KENWORTH 2011

NO SE HACE INSPECCION FISICA

Camioneta para supervisión:

- No. de serie del Vehículo:

3TMLU4EN3FM175913

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

TOYOTA TACOMA 2015 4x4

Equipo especializado:

- No. de serie de la retroexcavadora:

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Siendo las 17:25 horas del día 4 de 01 de 2017, se da por terminada la presente verificación, quedando asentado lo sucedido en el desarrollo de este acto.

Pedro Lozano Jefe Departamento
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN INSPECCIONA

Nombre
POR EL LICITANTE

Miguel Angel C.
TESTIGO

NOTA

NO SE ENCUENTRA
EN EL DOMICILIO.

SE ENCUENTRA
EN EL LUGAR
DEL ARRENDATARIO

NOTA:

NO SE ENCUENTRA
EN EL DOMICILIO

SE ENCUENTRA
EN EL LUGAR
DEL ARRENDATARIO

TESTIGO

Camión con Grúa de Canastilla Aislada:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:
3C7WRAKT2EG 234354
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
CAMION RAM 4000
NO SE HACE INSPECCION FISICA

NOTA:
NO SE ENCUENTRA
EN EL DOMICILIO

SE ENCUENTRA
EN LUGAR DE
ARRENDATARIO

Camión con Grúa de Carga:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:
3ALACW0G1C0BM4357
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
CAMION FREIGHTLINER MODELO 2012
NO SE HACE INSPECCION FISICA

NOTA:
NO SE ENCUENTRA
EN EL DOMICILIO
SE ENCUENTRA
EN LUGAR DEL
ARRENDATARIO

Camioneta para supervisión:

- No. de serie del Vehículo:
3GCPK9E7XC625000B
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
CHEVROLET CHEYENNE 2012 4x4

Equipo especializado:

- No. de serie de la retroexcavadora:

- _____
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Siendo las 17:25 horas del día 4 de 01 de 2017, se da por terminada la presente verificación, quedando asentado lo sucedido en el desarrollo de este acto.

PEDRO LOZANO JEFE DEPARTAMENTO
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN INSPECCIONA

[Firma]
Nombre
POR EL LICITANTE

Miguel Herrera C.
TESTIGO

[Firma]
TESTIGO

Camión con Grúa de Canastilla Aislada:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:

3C7WRAKTXEG247688

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

CAMION RAM. 4000

NO SE HACE INSPECCION FISICA

NOTA:

NO SE ENCUENTRA
EN EL DOMICILIO
SE ENCUENTRA
EN LUGAR DE
ARRENDATARIO

Camión con Grúa de Carga:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Camioneta para supervisión:

- No. de serie del Vehículo:

3C7WRAHT4EG205086

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

CAMION DODGE 2014 4X2

NO SE HACE INSPECCION FISICA

NOTA

NO SE ENCUENTRA
EN EL DOMICILIO

Equipo especializado:

- No. de serie de la retroexcavadora:

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Siendo las 17:25 horas del día 4 de 01 de 2017, se da por terminada la presente verificación, quedando asentado lo sucedido en el desarrollo de este acto.

Pedro Lozano Jefe Departamento
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN INSPECCIONA

[Firma]
Nombre
POR EL LICITANTE

Miguel A. Ureán G.
TESTIGO

[Firma]
TESTIGO

Camión con Grúa de Canastilla Aislada:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:
3C7WRAKTXEG 192417
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
CAMION RAM 4000
NO SE HACE INSPECCION FISICA

NOTA:
NO SE ENCUENTRA
EN EL DOMICILIO
SE ENCUENTRA
EN LUGAR DE
ARRENDAMIENTO

Camión con Grúa de Carga:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Camioneta para supervisión:

- No. de serie del Vehículo:
3GB3C9CG2D6222451
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
CAMION CHEVROLET SILVERADO 2013
NO SE HACE INSPECCION FISICA

NOTA
NO SE ENCUENTRA
EN DOMICILIO

Equipo especializado:

- No. de serie de la retroexcavadora:

- _____
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Siendo las 17:25 horas del día 4 de 01 de 2017, se da por terminada la presente verificación, quedando asentado lo sucedido en el desarrollo de este acto.

PEDRO LOZANO JEFE DEPARTAMENTO
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN INSPECCIONA

[Firma]
Nombre
POR EL LICITANTE

Miguel Amador G.
TESTIGO

[Firma]
TESTIGO

Camión con Grúa de Canastilla Aislada:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:

3C7WRAKTXE6 161250

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

CAMION RAM 4000

NO SE HACE INSPECCION FISICA

NOTA:

NO SE ENCUENTRA
EN EL DOMICILIO

SE ENCUENTRA
EN LUGAR DE
APENDAMIENTO

Camión con Grúa de Carga:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Camioneta para supervisión:

- No. de serie del Vehículo:

3D6W35ET385617497

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

CAMION DODGE 2011 4X2

NO SE HACE INSPECCION FISICA

NOTA

NO SE ENCUENTRA
EN EL DOMICILIO

Equipo especializado:

- No. de serie de la retroexcavadora:

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Siendo las 17:25 horas del día 4 de 01 de 2017, se da por terminada la presente verificación, quedando asentado lo sucedido en el desarrollo de este acto.

PEDRO LOZANO LOPE DEPARTAMENTO
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN INSPECCIONA

[Firma]
Nombre
POR EL LICITANTE

Miguel Auleran C.
TESTIGO

[Firma]
TESTIGO

Camión con Grúa de Canastilla Aislada:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Camión con Grúa de Carga:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Camioneta para supervisión:

- No. de serie del Vehículo:
3N6DD23Y8EK016110
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
NISSAN DOBLE CABINA 2014 4x2

Equipo especializado:

- No. de serie de la retroexcavadora:
04ZN18973
- _____
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR

Siendo las 17:25 horas del día 4 de 01 de 2017, se da por terminada la presente verificación, quedando asentado lo sucedido en el desarrollo de este acto.

PEDRO LOZANO JEFE DEPARTAMENTO
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN INSPECCIONA

[Firma]
Nombre
POR EL LICITANTE

Miguel A. Utrera G.
TESTIGO

[Firma]
TESTIGO

además deben de contar con equipo para su rastreo en tiempo real de posicionamiento global (GPS), con su respectiva torreta color ámbar, así como dispositivos de prevención a través de estrobos y LED, reflejantes, conos y señalamientos necesarios para maniobrar con seguridad y estar en condiciones óptimas para realizar las acciones.

Camión con Grúa de Canastilla Aislada:

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:

- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Camión con (Grúa de Carga:) PARA SUPERVISION

- No. de serie de la grúa:

- No. de serie del Vehículo donde se encuentra montada la grúa:
1GCHT9CE4B8101732
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2011
NO SE HACE INSPECCION FISICA

NOTA:

NO SE ENCUENTRA
EN DOMINIO

Camioneta para supervisión:

- No. de serie del Vehículo:
3GB3C9CG9GG342641
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.
CAMION CHEVROLET SILVERADO 2016
NO SE HACE INSPECCION FISICA

NOTA:

NO SE ENCUENTRA
EN EL DOMINIO

Equipo especializado:

- No. de serie de la retroexcavadora:

- _____
- Observaciones del Equipo: Modelo y marca etc.

Siendo las 12:25 horas del día 4 de 01 de 2017, se da por terminada la presente verificación, quedando asentado lo sucedido en el desarrollo de este acto.

PEDRO LOZANO JEE DEPARTAMENTO
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN INSPECCIONA

Miguel Auleran G.
TESTIGO

[Firma]
Nombre
POR EL LICITANTE

[Firma]
TESTIGO



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

NERAZ
GANDARILLA
MIGUEL ANGEL

DOMICILIO

C MINA LA PRINCESA 2513
COL LA MINITA 31060
CHIHUAHUA, CHIH.

FOLIO 0000060333033

AÑO DE REGISTRO 1993 04

CLAVE DE ELECTOR MRCNMG67110700H

CURP MEGM671107HCHRNG15

ESTADO 06

MUNICIPIO 019

LOCALIDAD 0001

SECCION 0574

EMISION 2010

VIGENCIA HASTA 2020

EDAD 43
SEXO H



FIRMA



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

VELO
ACOSTA
JOSE ALBERTO

DOMICILIO

PRIV ENCINO 1919
FRACC FCO I MADERO 31104
CHIHUAHUA, CHIH.

FOLIO 0000082936349

AÑO DE REGISTRO 1993 02

CLAVE DE ELECTOR VLACAL74010108H000

CURP VEAAT40101HCHLCL08

ESTADO 08

MUNICIPIO 019

LOCALIDAD 0001

SECCION 0719

EMISION 2011

VIGENCIA HASTA 2021

EDAD 37
SEXO H



FIRMA

0574019658194

AGARCIA

28/08/2016 08:52

IDENTIFICACION

SANGRE TOTAL

170713

FOLIO 01011974

28/08/2016 08:54

VELO ACOSTA JOSE ALBERTO

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
DIFRAS O EMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
DOCUMENTO SEA EMITIDO.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

FIRMA

0719059199328

AGARCIA

28/08/2016 08:52

IDENTIFICACION

SANGRE TOTAL

170713

FOLIO 01011974

28/08/2016 08:54

VELO ACOSTA JOSE ALBERTO

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
DIFRAS O EMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
DOCUMENTO SEA EMITIDO.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

FIRMA

**MANIFESTACION DE QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA A DISPOSICION
PARA REVISION FISICA.**

MANIFIESTO QUE EL EQUIPO Y MAQUINARIA DESCRITOS A CONTINUACION SE ENCUENTRAN DISPONIBLES
PARA SU REVISION FISICA Y MECANICA EN CALLE 15 No. 6103, COL. AEROPUERTO, CHIHUAHUA, CHIH.

SE ANEXAN ORIGINALES Y/O COPIAS DE FACTURAS Y FOTOGRAFIAS RECIENTES DE LOS MISMOS.

	EQUIPO	No. DE SERIE	ESPECIFICACIONES
	CANASTILLAS		
1	CAMION CHEVROLET SILVERADO 2011	3GB3C9CGXBG252648	KEILALIFT - KL3817A 2014
2	CAMION RAM 4000	3C7WRAKT2EG243053	KEILALIFT - KL3817A 2014
3	CAMION RAM 4000	3C7WRAKT2EG234354	KEILALIFT - KL3817A 2014
4	CAMION RAM 4000	3C7WRAKT2EG247688	KEILALIFT - KL3817A 2014
5	CAMION RAM 4000	3C7WRAKT2EG192417	KEILALIFT - KL3817A 2014
6	CAMION RAM 4000	3C7WRAKT2EG161250	KEILALIFT - KL3817A 2014
	GRUAS		
1	CAMION KENWORTH 2016	3BKHLN9XXGF310794	CON GRUA HIAB
2	CAMION KENWORTH 2011	376442	CON GRUA HIAB
3	CAMION FREIGHTLINER 2012	3ALACWDG1CDBM4357	CON GRUA HIAB
	CAMIONES 4X2		
1	CAMIONETA NISSAN ESTACAS 2014	3N6DD25T8EK075367	
2	CAMION DOGDE 2014	3C7WRAHT4EG205086	
3	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 2014	3N6DD23Y8EK016110	
4	CAMION CHEVROLET SILVERADO 2013	3GB3C9CG2DG222451	
5	CAMION DOGDE 2011	3D6W35ET3BG617497	
6	CAMION CHEVROLET SILVERADO 2016	3GB3C9CG9GG342641	
	CAMIONES 4X4		
1	CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2015	3TMLU4EN3FM175913	
2	CAMIONETA CHEVROLET CHEYENNE 2012	3GCPK9E7XCG250008	
3	CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2011	1GCHT9CE4B8101732	
	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	04ZN18973	416 C
	COMPRESOR INGERSOLL RAND	341605UKN221	P185WJD

CHIHUAHUA, CHIH. A 04 DE ENERO DE 2017

ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL PARTICIPANTE


M.F. VICTOR MANUEL ALBA ROJO
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL