


A6 PLANTA ARQUITECTONICA DE PRELIMINARES

SIMBOLOGÍA

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION SOBRE PISOS DE CERÁMICA, A BASE DE HULE NEGRO
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION SOBRE PISOS DE MADERA, A BASE DE CARTON GRUESO Y HULE NEGRO.
- RETIRO DE MAMPARAS DE MADERA POR MEDIOS MANUALES, DE ALTURA Y ESPESOR VARIABLE.
- WO1 COLOCACION DE PROTECCIÓN SOBRE MARCOS Y ELEMENTOS DE CANTERA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CROQUIS DE LOCALIZACION:

NORTE:

OBSERVACIONES:
01. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
02. VERIFICAR NIVELES EN OBRA
3. VERIFICAR COTAS EN OBRA

CONTROL DE REVISIONES:

No.	FECHA:	OBSERVACIONES:
1	----	----------
2	----	----------
3	----	----------
4	----	----------
5	----	----------
6	----	----------

PROYECTO:
RESTAURACIÓN DE CASA DEL SIGLO XIX "MUSEO SEBASTIÁN"

UBICACIÓN:
AV. JUÁREZ Y CALLE SEXTA, COL. CENTRO


FECHA DE ELABORACIÓN: | FECHA DE IMPRESIÓN: NOV 2017

NOMBRE DE PLANO:
PLANTA DE PRELIMINARES
PLANTA BAJA

PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESCALA: INDICADAS	ACOTACION: METROS
DIBUJO: PROYECTOS	REVISO: PROYECTOS
NUMERO DE PLANO:	A1.00

RUTA ARCHIVO: \Volumes\Proyectos\0 P R O Y 2 0 1 6 . 2 0 1 8\2017.12.06 RESTAURACION CASA SIGLO XIX\



A6 PLANTA ARQUITECTONICA DE PRELIMINARES

SIMBOLOGÍA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION SOBRE PISOS DE CERÁMICA, A BASE DE HULE NEGRO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION SOBRE PISOS DE MADERA, A BASE DE CARTON GRUESO Y HULE NEGRO.

RETIRO DE MAMPARAS DE MADERA POR MEDIOS MANUALES, DE ALTURA Y ESPESOR VARIABLE.

WO1 COLOCACION DE PROTECCIÓN SOBRE MARCOS Y ELEMENTOS DE CANTERA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CROQUIS DE LOCALIZACION:

NORTE

OBSERVACIONES:
01. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
02. VERIFICAR NIVELES EN OBRA
3. VERIFICAR COTAS EN OBRA

CONTROL DE REVISIONES:

No.	FECHA:	OBSERVACIONES:
1	-----	----------
2	-----	----------
3	-----	----------
4	-----	----------
5	-----	----------
5	-----	----------

PROYECTO:
RESTAURACIÓN DE CASA DEL SIGLO XIX "MUSEO SEBASTIÁN"

UBICACION:
AV. JUÁREZ Y CALLE SEXTA, COL. CENTRO


FECHA DE ELABORACIÓN: | FECHA DE IMPRESIÓN: NOV.2017


NOMBRE DE PLANO:
PLANTA DE PRELIMINARES
PLANTA ALTA

PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS


ESCALA: INDICADAS | ACOTACION: METROS
DIBUJO: PROYECTOS | REVISO: PROYECTOS
NUMERO DE PLANO: A1.01

RUTA ARCHIVO: /Volumes/Proyectos/0 P R O Y 2 0 1 6 - 2 0 1 8/2017.12.06 RESTAURACIÓN CASA SIGLO XIX/





C2 CENEFA DE RESPIRACIÓN EN INTERIORES



A2 CENEFA DE RESPIRACIÓN EN EXTERIORES

A6 PLANTA ARQUITECTONICA DE DEMOLICIONES Y RETIROS

SIMBOLOGÍA

- DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR DE ALTURA VARIABLE, EN PLANTA ALTA.
- DEMOLICIÓN DE PISO PARA HUECO DE CENEFA PERIMETRAL, DE 20 CM DE ANCHO. INCLUYE RETIRO Y CORTE DE CERÁMICA EN PISO, CORTE CON DISCO EN FIRME DE CONCRETO DE ESPESOR NO INDENTIFICADO, DEMOLICIÓN DEL MISMO, EXCAVACIÓN A 30 CM. DEBAJO DE NIVEL DE TERRENO NATURAL.
- DESMONTAJE DE CANCELERÍAS DE CRISTAL TEMPLADO EXISTENTES EN PLANTA ALTA EN ÁREA DE OFICINAS, INCLUYE RECUPERACIÓN Y RESGUARDO EN LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO
- DEMOLICIÓN DE APLANADO DE MORTERO DE CEMENTO U OTRO MATERIAL DE ESPESOR NO IDENTIFICADO EN UNA FRANJA DE 1 M. DE ALTURA, MEDIDA DESDE PISO TERMINADO HACIA ARRIBA EN INTERIORES, Y DESDE TERMINACIÓN DE BASAMENTOS DE CANTERA EN EXTERIORES.
- RETIRO Y REUBICACIÓN DEL SITE EN PLANTA ALTA.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CROQUIS DE LOCALIZACION:

NORTE

OBSERVACIONES:
01. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
02. VERIFICAR NIVELES EN OBRA
3. VERIFICAR COTAS EN OBRA

CONTROL DE REVISIONES:

No.	FECHA:	OBSERVACIONES:
1	-----	----------
2	-----	----------
3	-----	----------
4	-----	----------
5	-----	----------
6	-----	----------

PROYECTO
RESTAURACIÓN DE CASA DEL SIGLO XIX "MUSEO SEBASTIÁN"

UBICACIÓN:
AV. JUÁREZ Y CALLE SEXTA, COL. CENTRO

ESCALE ELABORACIÓN:	FECHA DE IMPRESIÓN: NOV 2017


NOMBRE DE PLANO:
PLANTA DE DEMOLICIONES PLANTA BAJA


PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESCALA: INDICADAS	ACOTACION: METROS
DIBUJO: PROYECTOS	REVISO: PROYECTOS

NUMERO DE PLANO: A2.00


RUTA ARCHIVO: /Volumes/Proyectos/0 P R O Y 2 0 1 6 - 2 0 1 8/2017.12.06 RESTAURACIÓN CASA SIGLO XIX/


3
4
6
7
21
23
24
25
26
27
A
B
C
E
F
H
I
K
M
O
P
R
1.49
1.27
1.89
5.18
2.73
2.07
1.76
1.26
4.48
2.08
1.35
4.77
1.40
5.80
1.40
6.40
3.33
0.15
7.14
1.47
1.08
1.45
5.39
10.01
4.50
0.86
1.47
6.41
0.96
9.06
RD.90
0.24
0.27
2.14
0.94 mojin
0.24
24.83
0.98
4.95
2.45
0.30
2.17
0.30
2.11
0.30
2.17
0.30
0.21
0.38
3.03
1.35
1.10
1.20
1.10
1.55
0.70
4.66
5.56
3.93
0.65
27.17
A
A'
B
B'
D
D'
R
CL
VINCULACIÓN
PLANEACIÓN
ENLACE OSTENSIBLE
COMUNICACIÓN SOCIAL FOTOGRAFÍA
COMUNICACIÓN SOCIAL GRABACIÓN
COMUNICACIÓN SOCIAL DISEÑO
SUBDIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL
SUBDIRECCIÓN PROYECTOS ESPECIALES
VINCULACIÓN
RECEPCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DESARROLLO CULTURAL
DIRECCIÓN PROYECTOS ESPECIALES
DIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL
SUBDIRECCIÓN DESARROLLO CULTURAL
SANITARIO MUJERES
SANITARIO DE HOMBRES
SECRETARÍA TÉCNICA
RECEPCIÓN DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN
COCINA
N.P.T+ 2.805
N.P.T+ 2.805
N.P.T+ 2.805
N.P.T+ 2.805
N.P.T+ 2.805
N.P.T+ 3.05
N.P.T+ 3.05
N.P.T+ 3.05



FACHADA SURESTE

ESC. 1/100



FACHADA NORESTE

ESC. 1/100



ESC. 1/100

FACHADA NOROESTE

ESC. 1/100

A6	ELEVACIONES DE TRABAOS DE DEMOLICIONES Y RETIROS

SIMBOLOGÍA

- DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR DE ALTURA VARIABLE, EN PLANTA ALTA.
- DEMOLICIÓN DE PISO PARA HUECO DE CENEFA PERIMETRAL, DE 20 CM DE ANCHO. INCLUYE RETIRO Y CORTE DE CERÁMICA EN PISO, CORTE CON DISCO EN FIRME DE CONCRETO DE ESPESOR NO INDENTIFICADO, DEMOLICIÓN DEL MISMO, EXCAVACIÓN A 30 CM. DEBAJO DE NIVEL DE TERRENO NATURAL.
- DESMONTAJE DE CANCELERÍAS DE CRISTAL TEMPLADO EXISTENTES EN PLANTA ALTA EN ÁREA DE OFICINAS, INCLUYE RECUPERACIÓN Y RESGUARDO EN LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO
- DEMOLICIÓN DE APLANADO DE MORTERO DE CEMENTO U OTRO MATERIAL DE ESPESOR NO IDENTIFICADO EN UNA FRANJA DE 1 M. DE ALTURA, MEDIDA DESDE PISO TERMINADO HACIA ARRIBA EN INTERIORES, Y DESDE TERMINACIÓN DE BASAMENTOS DE CANTERA EN EXTERIORES.
- RETIRO Y REUBICACIÓN DEL SITE EN PLANTA ALTA.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CROQUIS DE LOCALIZACION:

NORTE

OBSERVACIONES:
01. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
02. VERIFICAR NIVELES EN OBRA
3. VERIFICAR COTAS EN OBRA

CONTROL DE REVISIONES:

No:	FECHA:	OBSERVACIONES:
1	-----	----------
2	-----	----------
3	-----	----------
4	-----	----------
5	-----	----------
5	-----	----------

PROYECTO:
RESTAURACIÓN DE CASA DEL SIGLO XIX "MUSEO SEBASTIÁN"

UBICACIÓN:
AV. JUÁREZ Y CALLE SEXTA, COL. CENTRO


FECHA DE ELABORACIÓN: | FECHA DE IMPRESIÓN: NOV.2017

NOMBRE DE PLANO:
ELEVACION DE TRABAJOS DE DEMOLICIONES

PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESCALA:	INDICADAS	ACOTACION:	METROS
DIBUJO:	PROYECTOS	REVISO:	PROYECTOS
NUMERO DE PLANO:	A2.02		

RUTA ARCHIVO: /Volumes/Proyectos/0 P R O Y 2 0 1 6 - 2 0 1 8/2017.12.06 RESTAURACIÓN CASA SIGLO XIX/



A6

PLANTA ARQUITECTONICA DE CIELOS

SIMBOLOGÍA

TRATAMIENTO DE VIGAS Y CIELO DE MADERA A BASE DE ACEITE DE LINAZA A 2 MANOS Y FUNGICIDA MADERCIDE MARCA IMPERQUIMIA A 1 MANO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CROQUIS DE LOCALIZACION:

NORTE

OBSERVACIONES:
01. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
02. VERIFICAR NIVELES EN OBRA
3. VERIFICAR COTAS EN OBRA

CONTROL DE REVISIONES:

No.	FECHA:	OBSERVACIONES:
1	-----	----------
2	-----	----------
3	-----	----------
4	-----	----------
5	-----	----------
6	-----	----------

PROYECTO:
RESTAURACIÓN DE CASA DEL SIGLO XIX "MUSEO SEBASTIÁN"

UBICACIÓN:
AV. JUAREZ Y CALLE SEXTA, COL. CENTRO


ESCALA S/ESCALA | FECHA DE IMPRESIÓN: NOV 2017


NOMBRE DE PLANO:
PLANTA DE CIELOS
PLANTA BAJA

PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESCALA: INDICADAS | ACOTACION: METROS
DIBUJO: PROYECTOS | REVISO: PROYECTOS
NUMERO DE PLANO: A3.00

RUTA ARCHIVO: /Volumes/Proyectos/0 P R O Y 2 0 1 6 - 2 0 1 8/2017.12.06 RESTAURACIÓN CASA SIGLO XIX/


A
B
C
E
F
H
I
K
M
O
P
R
A
B
D
A'
B'
D'
3
4
5
16
13
14
15
27
2.08
1.35
4.77
1.40
5.80
1.40
6.40
6.41
0.95
9.06
R0.90
0.24
0.27
2.14
0.84
0.82
6.24
24.83
0.98
4.95
2.46
0.30
2.17
2.11
2.17
3.03
5.56
3.93
0.65
1.35
1.10
1.20
1.10
1.56
4.66
0.18
27.17
0.18
3.33
7.14
1.47
1.08
1.45
5.39
10.01
4.50
0.86
1.47
1.21
2.97
2.65
2.22
0.21
0.38
23.17
VINCULACIÓN
RECEPCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DESARROLLO CULTURAL
DIRECCIÓN PROYECTOS ESPECIALES
DIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL
SUBDIRECCIÓN DESARROLLO CULTURAL
SANITARIO MUJERES
SANITARIO HOMBRES
COCINA
N.P.T+ 3.04
N.P.T+ 3.09
N.P.T+ 3.04
N.P.T+ 3.04
N.P.T+ 3.04



A6

PLANTA ARQUITECTONICA DE MUROS Y CANCELERIA

SIMBOLOGÍA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL A BASE DE CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM. EN DIVISIÓN ENTRE SALA SEBASTIÁN Y SALA PUERTA DEL SOL, FIJADO EN PISO Y VIGA IPR EXISTENTE.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HOJAS DE TRIPLAY DE 1" PARA MAMPARAS DE 6 METROS DE ALTO, 12 CMS DE ESPESOR, EN SALA PUERTA DEL SOL, CON RECUBRIMIENTO DE BASE COAT Y MALLA PARA RECIBIR BASECOAT

COLOCACIÓN DE APLANADOS DE MORTERO DE CAL EN PROPORCIÓN 1:2 ACABADO FINO A VUELTA DE PLANA, EN FRANJA DE 1 M. MEDIDA A PARTIR DE PISO TERMINADO, CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 2 CM.

V00 APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO SIMILAR A EXISTENTE, EN MUROS INTERIORES EN 2 FASES: DE PISO TERMINADO A 1 METRO, APLICACION DE PINTURA HIDROFUGANTE, Y SUPERFICIE RESTANTE EN PINTURA MARCA COMEX, VER DETALLE DE FACHADAS EN PLANO A4.01

V01 APLICACIÓN DE BEIGE COLOR BEIGE, SIMILAR A EXISTENTE, EN MUROS DE PATIOS EN 2 FASES: DE PISO TERMINADO A 1 METRO, APLICACION DE PINTURA HIDROFUGANTE, Y SUPERFICIE RESTANTE EN PINTURA MARCA COMEX, VER DETALLE DE FACHADAS EN PLANO A4.01

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CROQUIS DE LOCALIZACION:

NORTE

OBSERVACIONES:
01. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
02. VERIFICAR NIVELES EN OBRA
3. VERIFICAR COTAS EN OBRA

CONTROL DE REVISIONES:

No.	FECHA:	OBSERVACIONES:
1	-----	----------
2	-----	----------
3	-----	----------
4	-----	----------
5	-----	----------
6	-----	----------

PROYECTO:
RESTAURACIÓN DE CASA DEL SIGLO XIX "MUSEO SEBASTIÁN"

UBICACION:
AV. JUÁREZ Y CALLE SEXTA, COL. CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN: ESCALA IMPRESIÓN: NOV 2017


NOMBRE DE PLANO:
PLANTA DE MUROS Y CANCELERIA / PLANTA BAJA

PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESCALA:	INDICADAS	ACOTACION:	METROS
DIBUJO:	PROYECTOS	REVISO:	PROYECTOS


NUMERO DE PLANO: A4.00

RUTA ARCHIVO: /Volumes/Proyectos/0 P R O Y 2 0 1 6 - 2 0 1 8/2017.12.06 RESTAURACIÓN CASA SIGLO XIX/




FACHADA SURESTE

ESC. 1/100



FACHADA NORESTE

ESC. 1/100



ESC. 1/100

FACHADA NOROESTE

ESC. 1/100

A6 ELEVACIÓN DE TRABAJOS EN MUROS

SIMBOLOGÍA

APLICACIÓN DE PINTURA HIDROFUGANTE MARCA COREV EN TONO SIMILARA EXISTENTE, PARA APLANADOS DE MORTERO DE CAL, EN FRANJA DE 1 M.

COLOCACIÓN DE APLANADOS DE MORTERO DE CAL EN PROPORCIÓN 1:2 ACABADO FINO A VUELTA DE PLANA, EN FRANJA DE 1 M. MEDIDA A PARTIR DE PISO TERMINADO, CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 2 CM.

APLICACIÓN DE PINTURA MARCA COMEX PARA APLANADOS DE MORTERO DE CAL, TONO SIMILAR A EXISTENTE EN MUROS EXTERIORES, . INCLUYE 2 MANOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CROQUIS DE LOCALIZACION:

NORTE

OBSERVACIONES:
01. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
02. VERIFICAR NIVELES EN OBRA
3. VERIFICAR COTAS EN OBRA

CONTROL DE REVISIONES:

No.	FECHA.	OBSERVACIONES:
1	-----	----------
2	-----	----------
3	-----	----------
4	-----	----------
5	-----	----------
5	-----	----------

PROYECTO:
RESTAURACIÓN DE CASA DEL SIGLO XIX "MUSEO SEBASTIÁN"

UBICACIÓN:
AV. JUÁREZ Y CALLE SEXTA, COL. CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN: | FECHA DE IMPRESIÓN: NOV. 2017


NOMBRE DE PLANO:
ELEVACIONES DE TRABAJOS EN MUROS

PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESCALA: INDICADAS	ACOTACION: METROS
DIBUJO: PROYECTOS	REVISO: PROYECTOS

NUMERO DE PLANO: A4.01

RUTA ARCHIVO: /Volumes/Proyectos/0 P R O Y 2 0 1 6 - 2 0 1 8/2017.12.06 RESTAURACIÓN CASA SIGLO XIX/



A6

PLANTA ARQUITECTONICA DE PISOS

SIMBOLOGÍA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEDACERIA DE CANTERA DE GROSOR VARIALBE EN ZANJA DE CENEFA DE RESPIRACIÓN EN PATIOS CENTRALES, DE FORMA VERTICAL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA EN ZANJA DE CENEFA DE RESPIRACIÓN, A BASE DE CAPAS DE 10 CM. DE GRAVA DE LA MÁS FINA A LA MÁS GRUESA, CAPA SUPERFICIAL CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 2", COLOR IGUAL A LA EXISTENTE.

RESTAURACIÓN DE PISO DE PARQUET EXISTENTE CON PULIDORA, LIMPIEZA, SELLADOR Y COLOCACION DE 2 MANOS DE BARNIZ.

RESTAURACIÓN DE PISO DE DUELA EXISTENTE CON PULIDORA, LIMPIEZA, SELLADOR Y COLOCACION DE 2 MANOS DE BARNIZ.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CROQUIS DE LOCALIZACION:

NORTE

OBSERVACIONES:
01. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
02. VERIFICAR NIVELES EN OBRA
3. VERIFICAR COTAS EN OBRA

CONTROL DE REVISIONES:

No.	FECHA:	OBSERVACIONES:
1	-----	----------
2	-----	----------
3	-----	----------
4	-----	----------
5	-----	----------
5	-----	----------

PROYECTO:
RESTAURACIÓN DE CASA DEL SIGLO XIX "MUSEO SEBASTIÁN"

UBICACIÓN:
AV. JUÁREZ Y CALLE SEXTA, COL. CENTRO


FECHA DE DISEÑO: FECHA DE REVISIÓN: NOV 2017

NOMBRE DE PLANO:
PLANTA DE PISOS
PLANTA BAJA

PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESCALA: INDICADAS ACOTACION: METROS
DIBUJO: PROYECTOS REVISO: PROYECTOS
NUMERO DE PLANO:
A5.00

RUTA ARCHIVO: /Volumes/Proyectos/0 P R O Y 2 0 1 6 - 2 0 1 8/2017.12.06 RESTAURACIÓN CASA SIGLO XIX/


A
B
C
E
F
H
I
K
M
O
P
R
A
A'
B
B'
D
D'
3
4
5
16
13
14
15
27
1.49
1.27
1.89
5.18
2.73
2.07
1.76
1.26
4.46
2.08
1.35
4.77
1.40
5.80
1.40
6.40
3.33
0.18
6.41
7.14
1.47
1.08
1.45
5.39
10.01
4.50
0.86
1.47
0.95
9.06
0.24
R0.90
3.03
COCINA
WC
5.56
3.93
0.65
4.66
0.78
1.35
1.10
1.20
1.10
1.56
27.17
0.27
2.14
1.30
0.84
0.20
6.74
24.93
0.98
4.95
2.45
0.30
2.17
0.30
2.11
0.30
2.17
0.30
0.86
1.80
2.20
1.21
2.97
2.65
2.22
0.38
0.21
23.17
VINCULACIÓN
RECEPCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DESARROLLO CULTURAL
DIRECCIÓN PROYECTOS ESPECIALES
DIRECCIÓN FORMACIÓN CULTURAL
SUBDIRECCIÓN DESARROLLO CULTURAL
SANITARIO MUJERES
SANITARIO DE HOMBRES
N.P.T+ 0.00
N.P.T+ 0.05
N.P.T+ 0.15
N.P.T+ 0.30
N.P.T+ 0.45
N.P.T+ 0.60
N.P.T+ 0.75
N.P.T+ 0.90
N.P.T+ 1.05
N.P.T+ 1.20
N.P.T+ 1.35
N.P.T+ 1.50
N.P.T+ 1.65
N.P.T+ 1.80
N.P.T+ 1.95
N.P.T+ 2.10
N.P.T+ 2.25
N.P.T+ 2.40
N.P.T+ 2.55
N.P.T+ 2.70
N.P.T+ 2.85
N.P.T+ 3.00
N.P.T+ 3.15
N.P.T+ 3.30
N.P.T+ 3.45
N.P.T+ 3.60
N.P.T+ 3.75
N.P.T+ 3.90
N.P.T+ 4.05
N.P.T+ 4.20
N.P.T+ 4.35
N.P.T+ 4.50
N.P.T+ 4.65
N.P.T+ 4.80
N.P.T+ 4.95
N.P.T+ 5.04
N.P.T+ 5.04
N.P.T+ 5.04




- MARCOS DE MADERA (7)
- POSTIGOS (4)
- VENTANAS (17)

NOTA: VER ANEXO FOTOGRÁFICO

PLANTA BAJA

ESC. 1/125



A6	PLANTA ARQUITECTONICA DE CARPINTERIA / VENTANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CROQUIS DE LOCALIZACION:

NORTE

OBSERVACIONES:
01. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
02. VERIFICAR NIVELES EN OBRA
3. VERIFICAR COTAS EN OBRA

CONTROL DE REVISIONES:

No.	FECHA:	OBSERVACIONES:
1	-----	----------
2	-----	----------
3	-----	----------
4	-----	----------
5	-----	----------
5	-----	----------

PROYECTO:
RESTAURACIÓN DE CASA DEL SIGLO XIX "MUSEO SEBASTIÁN"

UBICACIÓN:
AV. JUÁREZ Y CALLE SEXTA, COL. CENTRO

ESCALE ELABRADA: | EDAD EJECUCIÓN: NOV.2017

NOMBRE DE PLANO:
PLANTA DE CARPINTERIA
PLANTA BAJA


PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESCALA: INDICADAS | ACOTACION: METROS

DIBUJO: PROYECTOS | REVISO: PROYECTOS

NUMERO DE PLANO:
A6.00

RUTA ARCHIVO: /Volumes/Proyectos/0 P R O Y 2 0 1 6 - 2 0 1 8/2017.12.06 RESTAURACIÓN CASA SIGLO XIX/



A6 | PLANTA ARQUITECTONICA DE CARPINTERIA / VENTANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CROQUIS DE LOCALIZACION:

NORTE

OBSERVACIONES:
01. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
02. VERIFICAR NIVELES EN OBRA
3. VERIFICAR COTAS EN OBRA

CONTROL DE REVISIONES:

No.	FECHA	OBSERVACIONES:
1	-----	----------
2	-----	----------
3	-----	----------
4	-----	----------
5	-----	----------
6	-----	----------

PROYECTO:
RESTAURACIÓN DE
CASA DEL SIGLO XIX
"MUSEO SEBASTIÁN"

UBICACIÓN:
AV. JUÁREZ Y CALLE SEXTA, COL. CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN: | ESCALA DE IMPRESIÓN: NOV 2017

NOMBRE DE PLANO:
PLANTA DE CARPINTERIA
PLANTA ALTA

PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESCALA: INDICADAS | ACOTACION: METROS
DIBUJO: PROYECTOS | REVISO: PROYECTOS
NUMERO DE PLANO: A6.01

RUTA ARCHIVO: /Volumes/Proyectos/0 P R O Y 2 0 1 6 - 2 0 1 8/2017.12.06 RESTAURACIÓN CASA SIGLO XIX/



PLANTA BAJA

ESC. 1/125

A6	PLANTA ARQUITECTONICA DE CARPINTERIA / PUERTAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CROQUIS DE LOCALIZACION:

NORTE

OBSERVACIONES:
01. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
02. VERIFICAR NIVELES EN OBRA
3. VERIFICAR COTAS EN OBRA

CONTROL DE REVISIONES:

No.	FECHA.	OBSERVACIONES:
1	-----	----------
2	-----	----------
3	-----	----------
4	-----	----------
5	-----	----------
6	-----	----------

PROYECTO:
RESTAURACIÓN DE CASA DEL SIGLO XIX "MUSEO SEBASTIÁN"

UBICACIÓN:
AV. JUÁREZ Y CALLE SEXTA, COL. CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN: | FECHA DE IMPRESIÓN: NOV. 2017


NOMBRE DE PLANO:
PLANTA DE CARPINTERIA
PLANTA ALTA

PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESCALA:	INDICADAS	ACOTACION:	METROS
DIBUJO:	PROYECTOS	REVISO:	PROYECTOS

NUMERO DE PLANO: A6.02

RUTA ARCHIVO: /Volumes/Proyectos/0 P R O Y 2 0 1 6 - 2 0 1 8/2017.12.06 RESTAURACIÓN CASA SIGLO XIX/



A6 | PLANTA ARQUITECTONICA DE CARPINTERIA / PUERTAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CROQUIS DE LOCALIZACION:

NORTE

OBSERVACIONES:
01. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
02. VERIFICAR NIVELES EN OBRA
3. VERIFICAR COTAS EN OBRA

CONTROL DE REVISIONES:

No.	FECHA	OBSERVACIONES:
1	-----	----------
2	-----	----------
3	-----	----------
4	-----	----------
5	-----	----------
3	-----	----------

PROYECTO:
RESTAURACIÓN DE CASA DEL SIGLO XIX "MUSEO SEBASTIÁN"

UBICACIÓN:
AV. JUÁREZ Y CALLE SEXTA, COL. CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN: | FECHA DE IMPRESIÓN: NOV. 2017


NOMBRE DE PLANO:
PLANTA DE CARPINTERIA
PLANTA ALTA

PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESCALA: INDICADAS	ACOTACION: METROS
DIBUJO: PROYECTOS	REVISO: PROYECTOS

NUMERO DE PLANO:
A6.03

RUTA ARCHIVO: /Volumes/Proyectos/0 P R O Y 2 0 1 6 - 2 0 1 8/2017.12.06 RESTAURACIÓN CASA SIGLO XIX/



A6

PLANTA ARQUITECTONICA DE CANTERA

SIMBOLOGÍA

- LIMPIEZA CON AGUA DESTILADA Y JABÓN NEUTRO DE MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, EN EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL EDIFICIO
- LIMPIEZA CON AGUA DESTILADA Y JABÓN NEUTRO DE LOS ELEMENTOS DE CANTERA DEL PATIO INTERIOR, FACHADAS EXTERIORES Y ELEMENTOS INTERIORES DEL EDIFICIO.
- LIMPIEZA CON AGUA DESTILADA Y JABÓN NEUTRO DE DINTELES DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO.
- 01 FABRICACIÓN Y RESTAURACIÓN DE INJERTOS DE CANTERA EN ELEMENTOS DAÑADOS DEL MUSEO, YA SEA COLUMNAS, ARCOS, CORNISAS, CAPITELES, GÁRGOLAS, ETC., SEGÚN EL DISEÑO DEL INMUEBLE ORIGINAL.
- V02 CALAFATEO A BASE DE POLVO DE CANTERA Y PASTA DE CAL DE DE LOS ELEMENTOS DE CANTERA DEL PATIO INTERIOR, FACHADAS EXTERIORES Y ELEMENTOS INTERIORES DEL EDIFICIO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

CROQUIS DE LOCALIZACION:

NORTE

OBSERVACIONES:
01. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
02. VERIFICAR NIVELES EN OBRA
3. VERIFICAR COTAS EN OBRA

CONTROL DE REVISIONES:		
No.	FECHA:	OBSERVACIONES:
1	----	----------
2	----	----------
3	----	----------
4	----	----------
5	----	----------
6	----	----------

PROYECTO:
RESTAURACIÓN DE CASA DEL SIGLO XIX "MUSEO SEBASTIÁN"

UBICACION:
AV. JUÁREZ Y CALLE SEXTA, COL. CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:	FECHA DE IMPRESIÓN:
	NOV 2017


NOMBRE DE PLANO:
PLANTA DE CANTERA
PLANTA ALTA

PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESCALA:	INDICADAS	ACOTACION:	METROS
DIBUJO:	PROYECTOS	REVISO:	PROYECTOS

NUMERO DE PLANO:
A7.00

RUTA ARCHIVO: /Volumes/Proyectos/0 P R O Y 2 0 1 6 - 2 0 1 8/2017.12.06 RESTAURACIÓN CASA SIGLO XIX/


3 4 6 7 21 23 24 25 26 27
A B C E F H I K M O P R
1.49 1.27 1.89 5.18 2.73 2.07 1.76 1.26 4.48
2.08 1.35 4.77 1.40 5.80 1.40 6.40
PLANEACIÓN
VINCULACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA
RECEPCIÓN DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN
COCINA
N.P.T.+ 3.05
N.P.T.+ 3.00
N.P.T.+ 2.95
N.P.T.+ 3.05
N.P.T.+ 3.05
N.P.T.+ 3.05

RESTAURACIÓN CASA DEL SIGLO XIX

DICIEMBRE 2017

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

ANEXO FOTOGRÁFICO CANTERA

RESTAURACION DE INJERTOS DE CANTERA























CALAFATEO A BASE DE POLVO DE CANTERA Y PASTA DE CAL













LIMPIEZA CON AGUA DESTILADA Y JABÓN NEUTRO






















"CASA VAR

RESTAURACIÓN CASA DEL SIGLO XIX

DICIEMBRE 2017

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

ANEXO FOTOGRÁFICO DE CARPINTERÍAS

PUERTAS

PLANTA BAJA



PLANTA BAJA

ESC. 1/125

1


PUERTA PRINCIPAL DE MADERA CON CRISTAL 2.30 X 3.40 MTS



6 7 8

3 PUERTAS DE MARCO DE MADERA CON CRISTAL ACCESO AL PATIO CENTRAL 2.30 X 4.60 MTS





9

PUERTA EN PATIO CENTRAL DE MADERA 1.25 X 2.90



10

PUERTA EN PATIO CENTRAL DE MADERA 1.25 X 2.90



11 12 13 14

4 PUERTAS EN PASILLO DE MADERA 1.25 X 2.45 MTS









15

PUERTA EN PATIO SECUNDARIO DE MADERA 1.68 X 3.25



16

PUERTA EN PATIOSECUNDARIO DE MADERA 1.26 X 3.25



17

PUERTA EN PATIO
SECUNDARIO DE MADERA
1.25 X 2.45 MTS



18

PUERTA EN PATIO
SECUNDARIO DE MADERA
CON CRISTAL 1.68 X 3.25



19

PUERTA EN PATIO
SECUNDARIO DE MADERA
1.68 X 3.42




20

PUERTA EN PATIO
SECUNDARIO DE MADERA
1.27 X 3.42




21

PUERTA EN FACHADA NOROESTE DE MADERA 1.43 X 3.03 MTS





PLANTA ALTA



● PUERTAS DE MADERA (7)

PLANTA ALTA


ESC. 1/125



28

PUERTA DE ACCESO POR PATIO SECUNDARIO DE MADERA 2.30 X 3.40 MTS




29

PUERTA EN PATIO CENTRAL DE MADERA 1.25 X 2.90




32

PUERTA DE COCINETA DE MADERA 2.30 X 3.40 MTS



VENTANAS

PLANTA BAJA



PLANTA BAJA

ESC. 1/125


1 2 3

VENTANAS EN SALA
GUIRNALDA 1.86 X 2.83 MTS CON TABLON DE 42 CMS









4 5 6 7 8 9 10

VENTANAS EN ARCO DE
PATIO CENTRAL 2.23 X 4.57
MTS












11

POSTIGOS DE MADERA EN PERIMETRO DE LA CASA



12

POSTIGOS DE MADERA EN PERIMETRO DE LA CASA



13

POSTIGOS DE MADERA EN PERIMETRO DE LA CASA



14

POSTIGOS DE MADERA EN PERIMETRO DE LA CASA



15

VENTANAS CON MARCO DE MADERA EN FACHADA DE CALLE DOBLADO



16

VENTANAS CON MARCO DE MADERA EN FACHADA DE CALLE DOBLADO



17 18 19 20 21 22 23

24 25

VENTANAS CON MARCO DE MADERA EN FACHADA DE CALLE SEXTA








26 27 28

VENTANAS EN SALA PUERTA DEL SOL 1.86 X 2.83 MTS CON TABLON DE 42 CMS



PLANTA ALTA



POSTIGOS (7)

PLANTA ALTA

ESC. 1/125



29

POSTIGOS DE MADERA .94
X



30

POSTIGOS DE MADERA .95 X



31 32 33

POSTIGOS DE MADERA 1.40 X




34 35

POSTIGOS DE MADERA 1.40 X



CIELOS

PLANTA BAJA


3
3
2
3
1
A
D
B
J
K
L
N
T
Y
Z
Calle 6a

1





TRATAMIENTO DE VIGAS Y CIELO DE MADERA EN AREA DE SALON
GUIRNALDA 113.07 M2


2





TRATAMIENTO DE VIGAS Y CIELO DE MADERA EN AREA DE ESTUDIO DE GRABACION, DEPTO DE SISTEMAS Y PASILLO 80.92 M2

3









TRATAMIENTO DE VIGAS Y CIELO DE MADERA EN AREA MUSEO SEBASTIAN, ENLACE CULTURAL, DEPTO SISTEMAS, ADMINISTRATIVO, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y ESCALERAS EN PATIO SECUNDARIO 282.83 M2


PLANTA ALTA


A
B
C
E
F
H
I
K
M
O
P
R
A
B
D
R
4
4
3
4
5
16
13
14
15
27

4







TRATAMIENTO DE VIGAS Y CIELO DE MADERA EN AREA DE PLANTA ALTA 139.92M2